

... und auch erwischt

Beitrag von „salvatore“ vom 23. Oktober 2006 um 14:22

HELP!

Mein Dicker ist jetzt fast schon wieder fertig.

Leider können ihn die Mechaniker vom 😊 zurzeit noch immer nicht starten.

Seit dem Bumms "bemerkt" der BC nicht, dass das Bremspedal beim Starten betätigt wird. Er verlangt trotzdem hartnäckig "die Bremse zu treten".

Defektes Bremssteuergerät (gibt's so eines überhaupt)?

Defekter Bremsschalter (beim Pedal unten)?

Fehlerspeicher schuld?

?

?

Hat jemand noch eine Idee??

Edit: Foto entfernt