

# Abgaskrümmer beim R5 TDI

**Beitrag von „GGue1313“ vom 24. Oktober 2006 um 12:00**

Hallo Leute;

Mein "Dicker" ist seit gestern in der Werkstatt; (Service)

Heute Anruf von meinem Mechaniker; Abgaskrümmer ist "verzogen";  
Er nimmt jetzt Kontakt mit Porsche Salzburg auf und wir warten auf eine hoffentlich gute Nachricht;

Der Wagen ist mittels Chip auf 201 PS und 488NM getunt;

Der Wagen ist ein R5 TDI, MJ 2005, ca 60.000km;

Die Leistung ist eingetragen und typisiert!

Wie schon eine "Vorahnung" habe ich vor ein paar Tagen an meine Tuningfirma ein Mail geschickt - bezüglich Abgaskrümmer - und diese Antwort erhalten;

Die Probleme mit dem Abgaskrümmer betrifft den VW T5 mit den 131PS und 174PS Motoren, die grundsätzlich dem Motor Ihres KFZ entsprechen.

Die Ursache liegt jedoch am Material bzw. an der Verarbeitung und betrifft auch KFZ ohne Tuning. Laut Rücksprache mit unserem Porsche Händler in Graz wurden in ganz Österreich ca. 60 Stück neue Krümmer in den letzten 3 Monaten verbaut.

Laut unserem Wissenstand gibt es aber beim Touareg keine derartigen Probleme bzw. haben wir bis dato keine zu verzeichnen gehabt;

Naja, dann bin ich mal gespannt warum ich dann im Touareg davon betroffen bin; Hat jemand von euch schon einmal Probleme mit dem Abgaskrümmer gehabt? (egal ob Tuning oder nicht!)