

Regensensor spinnt!!

Beitrag von „MemphisStein“ vom 28. Oktober 2006 um 11:27

[Zitat von TDI-Driver](#)

Angeblich war in den Kartons mit **Regensensoren** für T´s welche **für den Golf drin**, und die sprechen wohl eine andere Sprache. Deshalb **immer Highspeed** sobald es ein wenig regnet. Gruss Jens

Die waren dann für den Golf R32.

