

Aussetzer der Servolenkung

Beitrag von „salvatore“ vom 1. November 2006 um 15:29

[Zitat von Hagen](#)

Es soll angeblich mit diesem ruckligen Schaltvorgang bei 60km/h (Abgasrückführung) zusammenhängen.

Sie wollen das Getriebeupdate noch einspielen und das soll es dann gewesen sein. Ich bin ja mal gespannt was ich morgen genau zu hören bekomme.

Bin zwar kein Mechaniker, aber die logische Verbindung fehlt mir bei der Aussage irgendwie.....