

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 5. November 2006 um 17:16

[Zitat von noti](#)

ich hatte auch das/ein Wischerproblem: zu wenig Auflagedruck auf der Beifahrerseite und dort gab es dann einen dicken Streifen.

Laut 😊 konnte das Gestänge aber nicht fester angeschraubt werden (?), weil eben an dieser Stelle etwas "ausgeleiert" war (??).

Aber heute wurde bei mir das komplette Gestänge getauscht (auf Kulanz, und das bei einem 3 Jahre alten T. !!! - Danke Porsche Austria) und alles funzt super. Den besseren Anpressdruck spürt man auch deutlich mit der Hand.

Na dann auf weitere 3 Jahre..... 😞

Alles anzeigen

sollte ich bei porsche salzburg für meinen cayenne s auch ausserhalb der garantie mal ansprechen... am 14.12. möchte ihn der 😊 wieder mal sehen...