


Nokia 6310i

Beitrag von „Heinz“ vom 4. März 2004 um 12:43

So, nun hat der Händler mit VW via Fernanalyse Gestern nochmals an meinem Nokia 6310i Interface rum analysiert. Dabei ist u.A. raus gekommen, dass wohl neben Firmware version 5.50 auch noch 5.22 im Telefon fehlerfrei unterstützt wird. Mehrfacheinträge mal ausgenommen. Aber ansonsten nichts neues...

Allerdings, ENDLICH (!!!) ("*...und sie dreht sich doch...*"  Mir wurde jetzt (mündlich) bestätigt, dass sich der Fehler in der Fahrzeugsoftware befindet (lt. VW per internem Schreiben an den Händler) und dass mit Hochdruck an einer neuen Softwareversion für das Nokia 6310i Interface gearbeitet wird.

Hartnäckigkeit hat sich scheinbar ausgezahlt. Jetzt hoffe ich, dass die Fehlfunktion in den nächsten Wochen irgendwann behoben ist. Vielleicht tut sich ja sogar was mit den Mehrfacheinträgen. (Denn die Hoffnung stirbt zuletzt... ;))

gruß
Heinz