

# Batterie - Schwierigkeiten

**Beitrag von „Wiener“ vom 6. November 2006 um 09:56**

Bei dem Radio mit der von mir genannten Schwäche (TP ON/OFF) handelt es sich um das im Touareg standardmäßig (in Österreich) eingebaute Modell. Laut meiner VW-Werkstätte verbraucht die Funktion "TP ON" bei abgestelltem Fahrzeug innerhalb von 3 Stunden ca. 1 Ah Ruhestrom. Da ist es um die Startfähigkeit der Batterie nach einigen Tagen geschehen.

VW ist sich des Problems bewusst. Lösung wurde mir keine in Aussicht gestellt.

Grüße aus Wien

Wiener