

Batterie - Endladung über ????

Beitrag von „TRON“ vom 7. November 2006 um 18:07

hier noch eine Möglichkeit, die Batterie leer zu bekommen :

gemäß Angaben von meinem 😊 kann das an der SW-Version im Zentralinstrument liegen. Leider ist während des Updates/Flashens die online-Verbindung nach WOB abgestorben, so dass ich jetzt ein neues Zentralinstrument bekomme und daher leider noch mehrere Tage Touran fahren muss... 🚗 .

Sachen gibt´s...:(

Grüße

Tron