

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „bell407“ vom 11. November 2006 um 14:27

Hallo Morpheus,

wenn der Motor warm wird, läuft er natürlich vibrationsärmer und ruhiger. Der 😊 soll bei kaltem laufenden Motordnen Status der Motorlager abfragen, evtl. ergibt sich dann eine Fehlermeldung. Es kann natürlich auch mechanisch was an den Lagern sein (beim Wiedereinbau des Motors passiert ?) das von der Elektronik nicht erfasst wird. Irgend so ein schleichender Effekt.

Was passiert denn wenn Du ohne Gang im Stand den Motor schnell hochdrehst und dann sofort vom Gas gehst ? Normal ist ein kurzes leichtes Wanken der Karrosserie.

Wenn ein Lager einen Schaden hat müsste das deutlich stärker ausfallen...

Viel Erfolg

Grüsse

Christian