

90d7

Beitrag von „kub“ vom 14. November 2006 um 23:00

Hallo,bis auf den Radioempfang kann ich mich dem vorigen Beitrag anschliessen:
Beleuchtung prüfen,schieben der Vorderräder bei max.Lenkeinschlag,etwas
höherer Verbrauch(oder stimmt die Mfd einfach besser?)
Navi wurde allerdings erst nach der Aktion ersetzt(nach diebstahl)
MfG