

Sound System???

Beitrag von „docpat“ vom 17. September 2004 um 22:56

Servus!

Habe mir auch die Phatbox installiert und das drehzahlabhängige Summen - was wirklich extrem nervt, gerade bei leisen Passgen - habe ich leider auch. Bei Phatnoise ist das Problem - gerade bei Touareg-Fahrern - bekannt. Angeblich arbeiten die an einer Lösung. Siehe Phatnoise.com

Mit dem originalen CD-Wechsler hatte ich keinerlei Störgeräusche. Das Problem liegt also entweder an der Phatbox selbst oder an dem mitgelieferten Verbindungskabel zum CD-Steuerkabel hin. Ein anderes Verbindungskabel gibt es fertig konfektioniert meines Wissens nach nicht.

Auch ich würde mich über eine Lösung des Problems freuen!

Grüsse

Patrick