

Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „Dieter131“ vom 22. November 2006 um 12:25

[Zitat von ETYPE](#)

Moin Leute,

das hatte ich auch, 2-3x Komplettausfall rechts ... keine Ahnung, was repariert wurde.
Jedenfalls geht's seit ein paar Monaten ohne weitere Probleme

Hallo,

ist doch irgendwie seltsam warum immer rechts ?? 🤔

Habe den T. jetzt im 14. Monat und einmal Komplettaustausch **rechts**.

Das kann ja ansich nur noch konstruktionsbedingt sein.

Gruß

Dieter