

Schlagen bei langsamer fahrt

Beitrag von „Ikkke“ vom 24. November 2006 um 23:16

Hi

genau dasselbe hatte ich auch gehabt vor einigen Wochen
klang so wie ein Schlagen Eisen auf grosses Eisenrohr, am anfang wenig und nicht immer aber
wurde dann immer heftiger und Vibrationen wurden auch noch erzeugt.

bei mir wurde dann die Kardanwelle getauscht incl. software seitdem alles in butter

Gruss Ikke