

# Aussenspiegel und Schweinwerfer

Beitrag von „Xapathan“ vom 28. November 2006 um 13:01

[Zitat von jow](#)

1. der Fahreraussenspiegel blendet sich nicht automatisch ab.
2. Wie kann ich die Funktion der Scheinwerferwaschanlage (Xenion Kurvenlicht) 100% überprüfen? Ich kann den Wischerhebel ziehen wie ich will, da vorne sprüht nix raus. Gibt es da einen Trick oder geht die Funktion bei mir nicht?

1.

Die Spiegel werden bei mir über den zentralen Sensor im Innenspiegel gesteuert (leider). Daher würde ich sagen: da ist was nicht OK.

2.

Du musst den hebel länger festhalten, damit die Funktion aktiviert wird. Bei mir ist das so programmiert, dass es nur bei jedem fünften Mal aktiviert wird (spart Wasser).