

Außenspiegel

Beitrag von „Franks“ vom 28. November 2006 um 13:36

Das Thema hatten wir schon mal irgendwo in einem längeren Thread. Die Spiegel sind nicht exakt symmetrisch montiert, der rechte ist weiter hinten angebracht als der linke (beim Linkslenker), daher klappt er auch etwas anders.

Gruß, Frank