

# Außenspiegel

**Beitrag von „darkdiver“ vom 29. November 2006 um 08:13**

Mir ist das auch erst nach der Reparatur von meinem Crash aufgefallen. Ich bin in die Werkstatt und hatte dem 😊 erklärt der Spiegel liegt nicht richtig an 🚗

Nun zumindest hatte ich dann aber in dem Punkt recht, dass der Spiegel nicht mehr arretiert und das in der Waschstrasse keinen Spaß macht. Aber der Abstand ist wohl wirklich normal auf der Fahrerseite.

Komisch da fahre ich Gisela fast drei Jahre und es ist mir nie aufgefallen. Oder ist das erst bei den neuen Spiegel so (Baujahr 2005/2006?)

Viele Grüße  
Eric