

?? Hilfe - Multimediabuchse oder CD-Wechsler ???

Beitrag von „FrankS“ vom 14. Dezember 2006 um 03:40

Hi Christian,

Kann es sein, dass das an deinem iPod liegt? Die europäischen Modelle waren ja mit einer Lautstärke- Begrenzung ausgestattet, soweit ich weiß, ist das aber in den neueren Firmware-Versionen nicht mehr der Fall.

Was für einen iPod hast du denn und welche Firmware- Version ist drauf (ab iTunes 7 erfolgt der Check der Firmware über iTunes und nicht mehr über ein separates Programm).

Ich benutze ja den iConnection- Adapter, der den iPod auch - wie der iceLink oder die VW-Lösung - am CD-Wechsler-Ausgang anschließt und kann auch keinen großen Unterschied in der Lautstärke zwischen iPod, Radio und CD feststellen.

Gruß,

Frank