

# **Fahrer V10 TDI Bj. 06 dringend gesucht!**

**Beitrag von „Thomas TDI“ vom 22. Dezember 2006 um 21:09**

Grundsätzlich werden abhängig von den Rahmenbedingungen alle Ausströmer angesprochen. Das ist ja auch Sinn der Automatik. Das kann aber auch bedeuten, dass unter bestimmten Umständen manche Ausströmer sozusagen tot sind. Auch das ist so gewollt.

Vielleicht könntest du uns ja den Grund für deine Frage mitteilen. Hast du das Gefühl, dass irgendetwas bei deinem nicht stimmt?

Thomas