

Fahrer V10 TDI Bj. 06 dringend gesucht!

Beitrag von „Lobo“ vom 27. Dezember 2006 um 09:16

Hallo Andi,

genau die Probleme habe ich ebenfalls. Wird trotz 30 Minuten Standheizung überhaupt nicht richtig warm und ohne Standheizung bei Lüftung im Autobetrieb beschlagen die Scheiben. 

Hatten meine beiden vorherigen T überhaupt nicht. Konnte man sich vor der Lüftung fönen, wenn die Standheizung an war. Bei normaler Lüftung kam im Autobetrieb gleichmäßig Luft aus allen Öffnungen.

Habe nach wie vor den Verdacht, dass da etwas nicht stimmt mit Modellen um den Jahreswechsel 05/06. Deswegen suche ich noch T-Fahrer mit Baujahr ab Mitte 06. Ob es da immer noch so ist, oder wieder geändert wurde.

Gruß

Frank