

"knarzen" im Fondbereich

Beitrag von „salvatore“ vom 7. Januar 2007 um 20:24

Also Isolierband ist echt zu dünn! Das ist ja gleich durchgescheuert.

Alternativ ist mir noch eingefallen, diese Filze zu verwenden, die unten an die Sesselbeine geklebt werden. Hätten den Vorteil, dass sie selbstklebend sind. Könnten allerdings u.U. zu dick sein.