

# Fazit nach den ersten 10.000km

Beitrag von „EzioS“ vom 11. Januar 2007 um 22:23

## [Zitat von salvatore](#)

Sag mal Ezio, an wen genau richten sich Deine Verbesserungsvorschläge denn? Oder kennst du jemanden im VW-Vorstand?  
Und was machst Du bloß mit Deinen Gummis?!

Dachte bisher immer ein Forum diene dem Austausch von Meinungen, Erfahrungen und/oder Wissen.....man korrigiere und/oder entschuldige mich, wenn ich falsch liege.

Wie dem auch sei.....nein, ich kenne niemanden im VW-Vorstand.....brauch ich nicht - die Touareg-Freunde wissen eh mehr und sind in der Regel, bis auf ein paar Ausnahmen, kompetenter, motivierter und freundlicher als die meisten VW-Mitarbeiter 😄

Zu den Reifen: einmal Stahlwinkel (Loch zu gross), zweimal Bordstein (Gel reicht nur für eine Füllung) und einmal Offroad (kompl. Karkasse aufgerissen). C'est la vie 😞

Ach ja, da fällt mir noch was ein.....die Anzeige der Klimaautomatik - dieses furchtbare Golf-Augenkrebs-Blau passt auch nicht zu den stimmigen weiteren Anzeigen.

Und hiermit schliesse ich für heute. 😊