

kurzer Ausfall der PDC

Beitrag von „Franks“ vom 12. Januar 2007 um 21:39

eben ist zum 2. mal in den knapp 2 Jahren, in denen ich Touareg fahre, die PDC vorne kurz ausgefallen. Es leuchten dann die roten LEDs auf beiden Seiten, obwohl kein Hindernis in der Naeheliste ist und es piept auch nicht.

das Interessante bei der Sache: es ist an exakt der gleichen Stelle passiert wie beim ersten mal, einer Ampelkreuzung in einem Nest zwischen Austin und Houston. ich habe mir mal die Ampelanlage fluechtig angeschaut, konnte aber nichts erkennen, was auf irgendwelche Ultraschall- Sender hinweist. Koennte es denoch sein, das die Ampel per Ultraschall prueft, ob Autos warten um dann die Schaltung anzupassen?

Gruss, Frank

P.S.: Sorry fuer die fehlenden Umlaute, ich tippe das hier auf dem PDA direkt vom Ort des Geschehens (bzw. vom Starbucks Coffee nebendran) mitten im texanischen Outback