

Fehlalarm Beleuchtung

Beitrag von „Sandokahn“ vom 15. Januar 2007 um 10:53

Lass mal nach dem Regensensor schauen (wenn du einen hast) ,das Problem hatte ich bei meinem ersten T auch