

# Rote Warnleuchten in den Vordertüren

Beitrag von „Manfred\_W“ vom 15. Januar 2007 um 20:08

Fängt ja schon gut an!

Hatte heute eine Diskussion mit meinem 😄 Die Türwarnleuchten sind angeblich im neuen GP-Modell nicht mehr verbaut. Zum Beweis zeigt er mir den brandneuen Vorführwagen (wahrscheinlich aus der selben Serie wie meiner) bei dem es auch nicht geht.

Zumindest konnten wir uns darauf einigen, dass der Bordbuchhalter bei beiden Wagen fehlt und nachgerüstet wird (weil ausdrücklich in der Serienausstattungsliste erwähnt)

Ich betrachte die Leuchten nicht als lebenswichtig, doch möchte ich schon wissen ob da was vergessen wurde oder wieder der Rechenstift zugeschlagen hat.

Lg aus Wien  
Manfred