

Reaktion auf verschiedene Schlüssel

Beitrag von „Arndt“ vom 18. Januar 2007 um 13:42

[Zitat von Traduttore](#)

Ist klar, dass im Schlüssel nichts verändert wird. Unklar bleibt bei alledem aber trotzdem, weshalb sich der Gleichlauf der Temperatureinstellung links/rechts nur mit einem der beiden Schlüssel herstellen lässt.

Grüße
Jürgen

Drück mal lange (5 Sekunden ?) auf die Auto Taste. Dann sind die Temperatureinstellungen wieder synchronisiert.