

seltsamer Geruch im Innenraum

Beitrag von „MTK Panzer“ vom 19. Januar 2007 um 11:56

Hallo in die Runde! Bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines Dicken (meine Frau sagt Panzer....) ; habe ihn quasi im Vorbeigehen bei meinem langjährigen 😊 gekauft; EZ 04/05, V6TDI; wenn ich ihn aus der Garage hole, fällt mir beim Einsteigen anfänglich ein unangenehmer Geruch auf, der nach einer gewissen Zeit der Lüftung wieder verschwindet. Erst dachte ich, es sind die Restgerüche eines Rauchers, aber scheint nicht so gewesen zu sein, da der Vorbesitzer (Chef des Autohauses) Nichtraucher ist. Mein Meister meinte eben, der bekannte Muffgeruch aus der Klimaanlage scheint es auch nicht zu sein. Eher sei es so etwas wie "verschüttete Milch mit einem leichten Geruch von Leder".
Habt Ihr so etwas hier schon einmal vernommen?
Bin als begeisterter Neuling für alle Hinweise dankbar!