

Ruck und Schlag im Automatikgetriebe

Beitrag von „Aender“ vom 22. Januar 2007 um 20:13

In der Werkstatt vermutet man, dass ein Defekt am Schieberkasten des Getriebes vorliegt. Das Teil soll in den kommenden Tagen ersetzt werden. Unkosten mindestens 1000 €.