

"knarzen" im Fondbereich

Beitrag von „Tilo“ vom 26. Januar 2007 um 15:01

[Zitat von GGue1313](#)

So, mein Dicker wurde im Fondbereich mit dem Silikonspray bearbeitet, aber leider sind diese netten Knarzgeräusche immer noch da; 🤖

Ganz langsam, pauschal da mit Silikon rum zu jauchen bringt eh nichts. Lasse mal jemanden anderes, Frau/Freundin/Freund ans Steuer und setze Dich nach hinten auf die Sitzbank und orte genau den Ursprung des Geräusches. Von vorne hörst Du das eh nicht genau.

Obwohl ich bei der Suche die hintere Lehne ein dutzend Mal rauf und runter bewegt habe rastete bei mir eine Halterung nicht richtig ein. Dann habe ich die Arretierung ein bisschen bewegt und es war weg, als wenn diese irgendwie minimal verkanntet war. Dann habe ich die Verriegelung hoch gezogen und links und recht ein wenig Silikonspray rein und fertig wars, kein Klappern mehr.

Viel Glück bei der Suche...

VG

Tilo