

Verschwundene Menüpunkte im Komfortsetup


Beitrag von „ghost75“ vom 24. September 2004 um 11:19

Hallo liebe T-Gemeinde,

ich habe bei meinem R5 jetzt schon wiederholt festgestellt, daß von Zeit zu Zeit der Menüpunkt Licht im Komfortsetup verschwunden ist.

Ich muß dann immer Sprache auf englisch wechseln, und dann wieder zurück auf deutsch damit der Menüpunkt wieder vorhanden ist.

Wer hat ähnliches festgestellt, gibt es Abhilfe?

P.S.  Der Touareg hat mich angegriffen. Habe mir beim eiligen zuschlagen der Heckklappe eine blutige Nase geholt. (Nein ich habe kein übergroßes Riechorgan 😄).

Gruß Markus