

Verschwundene Menüpunkte im Komfortsetup

Beitrag von „rollo68“ vom 24. September 2004 um 13:31

Hallo!

Ich hatte das auch schon einmal, habe aber lange im Auto rumprobiert, dabei gab es einen Fehler im Fehlerspeicher.

Ich habe ihn mit VAG-Com ausgelesen. Da stand: Fehler Lastmanagement, Unterspannung.

Habe den Fehler gelöscht und er kam sofort wieder.

Dann Motor gestartet, Fehler gelöscht, alle Menüpunkte wieder da und Fehler weg.

MFG

Roland 😊