

# Gurt signalton

**Beitrag von „firemen.de“ vom 24. September 2004 um 14:01**

Hallo,

auch mein Händler hat letzte Tage versucht das Gebimmele zu entfernen. Ich war dabei und konnte mehrmals mit ansehen, das sich die neue Einstellung nicht abspeichern ließ. Es wurde alles so gemacht wie es im vorstehenden Link beschrieben steht. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Mein Händler will sich mal schlau machen. Vielleicht kann mal jemand die genaue Vorgehensweise im Detail posten. Kann es sein, das eine Umprogrammierung im Model 2005 nicht mehr möglich ist?

Gruß Rainer