

## Ausfall Bi-Xenon etc..

**Beitrag von „fjruwe“ vom 28. Januar 2007 um 19:01**

Ich hatte auch das Problem mit dem zeitweisen Ausfall des rechten Scheinwerfers allerdings nur bei Fernlicht, und mit der Fehlermeldung "Beleuchtung prüfen".

Der 😊 hat mir dann auf beiden Seiten die Brenner auf Garantie erneuert

--> das war aber leider nichts.

--> nächster Versuch war Vorschaltgerät erneuern, aber bereits die Probefahrt hat Fehlermeldung erneut gebracht. Daraufhin wurde noch am selben Tag der komplette rechte Scheinwerfer erneuert. Seitdem ist Ruhe.

Und der 😊 ist wirklich freundlich und zuvorkommend. Leihwagen immer für null. Ganz im Gegensatz zu dem großen unfreundlichen Laden wo ich den Dicken gekauft habe.