

Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 1. Februar 2007 um 20:45

Ich würde dieses Thema gern noch einmal aufwärmen. Nachdem ich ja weiter oben davon berichtet habe, dass die Instrumentenbeleuchtung bei mir super funktioniert, tut sie das seit ein paar Wochen nicht mehr. Teilweise dauert es auch fast eine Minute bis die angeht.

Da das ja wohl schon mehrere hatten, würde mich interessieren, was eure 😊 dagegen unternommen haben (bis auf Sandro - der hat ja gewandelt 😄).

Thomas