

mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „moose“ vom 1. Februar 2007 um 23:57

[Zitat von MemphisStein](#)

Das Klappern kenne ich, hat mein Dicker auch.

Wenn ich links oben neben den Drehzahlmesser drücke, ist das Geräusch weg.

Bewegen tut sich da nichts, wenn ich dagegen drücke.

Auffällig ist bei mir, dass das Geräusch hauptsächlich morgens vorkommt. Ich gehe davon aus, dass das von der kühleren Temperatur her stammt.

Alles anzeigen

Bei mir ist es exakt dasselbe. Lauter, wenn's kalt ist; meistens weg, wenn man neben dem Drehzahlmesser (besser noch: nach oben gegen die Verkleidung über dem Kombiinstrument) drückt - und auch das ganz seltene Klappern von der Beifahrerseite her hatte ich schon mal. Interessanterweise hat meine Beifahrerin dabei geschworen, **dieses** Klappern käme von links...

Fährst Du vielleicht heimlich mit meinem Wagen rum? 😄