

mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „GGue1313“ vom 2. Februar 2007 um 08:23

[Zitat von moose](#)

Bei mir ist es exakt dasselbe. Lauter, wenn's kalt ist; meistens weg, wenn man neben dem Drehzahlmesser (besser noch: nach oben gegen die Verkleidung über dem Kombiinstrument) drückt - und auch das ganz seltene Klappern von der Beifahrerseite her hatte ich schon mal. Interessanterweise hat meine Beifahrerin dabei geschworen, **dieses** Klappern käme von links...

Fährst Du vielleicht heimlich mit meinem Wagen rum? 😄

Genau das gleiche Problem;

Im Vergleich zum Klappern aus dem Fondbereich verschwindet es sobald der Fahrerraum warm wird!

Aber den Klapperstorch finde ich schon noch!:(

Auch wenn ich mir dazu ein paar Frösche besorgen muss 🐸