

# Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 2. Februar 2007 um 12:38

[Zitat von hrohunter](#)

Moin aus dem Niesel-Norden,

seit dem Update, wo ich dieses sehr späte Einschalten zum wiederholten Male reklamieren musste, ist es meiner Ansicht nach schlimmer geworden. Wie ich meine, dass, zumindest bei mir, der Update insgesamt zu einer Verschlechterung seitens der Elektronik geführt hat. Ob Nichterkennen des Handys, Ausfall von Leuchten im Scheinwerfer, zu spätes Einschalten (das längste waren bislang 4 min.) - das nervt. Ich werde meinen Freundlichen nun auf die Füße latschen...

LG Roland

Bei mir ging es vor 90D7 auch wunderbar. Jetzt nicht mehr! 🤖

Thomas