

Ruck und Schlag im Automatikgetriebe

Beitrag von „Aender“ vom 2. Februar 2007 um 17:05

Hallo,

ich wollte nur kurz mitteilen, dass letzte Woche tatsächlich der ganze Schieberkasten ersetzt wurde. Von den 1.300 EUR ohne Mwst musste ich lediglich 100 EUR Eigenbeteiligung bezahlen. Seither ist das Problem zum Glück nicht mehr aufgetreten.

Trotzdem habe ich aufgrund der vielen Mängel, Probleme und Ausfälle in den letzten 6 Monaten endgültig die Nase voll von meinem Touareg (und der Werkstatt). Ich habe mich entschlossen, den Wagen gegen einen neuen BMW X3 3.0d zu tauschen.

Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Touaregs. (ohne Ironie!)

Gruß

Aender