

# Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „geniesser“ vom 2. Februar 2007 um 21:42

[Zitat von eddy](#)

hi,

also mein 20. w-besuch steht an, weil meine schalttafel immer noch "knackt". nur wenn es kalt war und der innenraum sich aufheizt. nervig.....

Hallo,

bei meinem Dicken knackt es derzeit jeden Morgen in der Armatur rechts neben dem Lenkrad, bis der Innenraum warm ist. Ich habe meine Erklärung [hier](#) gefunden. Warum diese Relais oder Klappen aber so hörbar klappern müssen? Habe leider keinen Vergleich mit anderen Fahrzeugen mit Zuheizung.

Ist vom Effekt her aber eine feine und wohl sehr notwendige Angelegenheit.

Drücke Dir die Daumen für Deinen 20.

Martin