

Radaufhaengung

Beitrag von „Bastian Kigali“ vom 7. Oktober 2008 um 13:23

Hallo Leute,

Meine Hinterreifen nutzen an der Innenseite des Reifens ab. Man kann aber den "Toe" und "camber" nicht einstellen beim Dicken. Ich vermute, dass die Aufhaengunggummis verschlissen sind (Bushes). Tut mir leid aber ich kenne die Deutschen Fachausdruecke nicht so gut, nur in Englisch.

Auch wenn ich ueber eine Buckel fahre mit einem Reifen (besonders hinten), dann kommt ein Geraesch alsob die Stosdaempfer nicht funktionieren. Es ist erst seit kurzem. Das Auto hat jetzt 72.000 km gefahren wovon 12.000 kms auf Afrikanischen Strassen mit Schlagloechern.

Kann mir bitte jemand Rat geben was ich zu tun habe oder was aus zu wechseln ist. Wegen den Stosdaempfern wollte ich die Bilstein Offroad (B6) einbauen lassen. Muss ich die Federn auch auswechseln?

Gruss,
Bastian

Beitrag von „EzioS“ vom 7. Oktober 2008 um 15:42

[Zitat von Bastian Kigali](#)

...Muss ich die Federn auch auswechseln...

Hallo Bastian,

es empfiehlt sich immer Federn und Daempfer gleichzeitig zu tauschen. Vielleicht waere das Seikel Fahrwerk etwas fuer Dich und den Einsatz auf Afrika's "Strassen".

[LINK](#)



Beitrag von „Lollo050968“ vom 7. Oktober 2008 um 16:12

Zitat von EzioS

Hallo Bastian,

es empfiehlt sich immer Federn und Daempfer gleichzeitig zu tauschen. Vielleicht waere das Seikel Fahrwerk etwas fuer Dich und den Einsatz auf Afrika's "Strassen".

LINK



Alles anzeigen

eher wohl dieser <http://www.seikel.de/de/index.php?i...param=30&lang=1>

Gruß

Lollo

Beitrag von „khclp“ vom 7. Oktober 2008 um 18:09

Zitat von Lollo050968

eher wohl dieser <http://www.seikel.de/de/index.php?i...param=30&lang=1>

Gruß

Lollo

Oder der [HIER](#) ist bestimmt gemeint

Gruss Kurt

Beitrag von „FriedrichKeller“ vom 7. Oktober 2008 um 18:43

Hallo Männer,

ich glaube alle links sind nicht Ok, weil da steht ja "Einbau nur durch uns" und die Anreise dürfte ja wohl doch etwas zu weit sein von Kirgali Rwanda ?

Beitrag von „DerElektriker“ vom 7. Oktober 2008 um 18:54

[Zitat von khclp](#)

Oder der [HIER](#) ist bestimmt gemeint

Gruss Kurt

Mal eine dumme Frage: Bei allen drei Links komme ich auf dieselbe Seite...
Hab ich da was verpaßt?

Gruß

Thilo

Beitrag von „khclp“ vom 7. Oktober 2008 um 18:57

[Zitat von FriedrichKeller](#)

Hallo Männer,

ich glaube alle links sind nicht Ok, weil da steht ja "Einbau nur durch uns" und die Anreise dürfte ja wohl doch etwas zu weit sein von Kirgali Rwanda ?

Friedrich,
Federn und Daempfer kann man als Set vormontiert oder zerlegt bestellen und die werden bestimmt auch nach Kirgali Rwanda gesendet denke ich mal.
Gruss Kurt

Beitrag von „khclp“ vom 7. Oktober 2008 um 19:00

[Zitat von DerElektriker](#)

Mal eine dumme Frage: Bei allen drei Links komme ich auf dieselbe Seite...
Hab ich da was verpaßt?

Gruß

Thilo

Hi Thilo,
hatte ich auch erst bei den ersten beiden bei meinem komme ich bis jetzt immer gleich auf die 2te Seite musst sonst im Link auf weiter klicken dann kommst du auf Seite 2 mit den Federn und Daempfern
Gruss Kurt

Beitrag von „DerElektriker“ vom 7. Oktober 2008 um 19:02

[Zitat von khclp](#)

Hi Thilo,
hatte ich auch erst bei den ersten beiden bei meinem komme ich bis jetzt immer gleich auf die 2te Seite musst sonst im Link auf weiter klicken dann kommst du auf Seite 2 mit den Federn und Daempfern
Gruss Kurt

Okidoki.

Verstehe ich zwar nicht, aber es funktioniert 😄

Danke für den Tip! 🤖

Beitrag von „khclp“ vom 7. Oktober 2008 um 19:09

[Zitat von DerElektriker](#)

Okidoki.

Verstehe ich zwar nicht, aber es funktioniert 😄

Danke für den Tip! 🤖

na gern doch, ich lerne auch immer noch was dazu, komisch nicht war 🤖
Gruss Kurt



Beitrag von „DerElektriker“ vom 7. Oktober 2008 um 19:37

[Zitat von khclp](#)

na gern doch, ich lerne auch immer noch was dazu, komisch nicht war 🤖
Gruss Kurt

Werde mich bei Gelegenheit revanchieren 🤖



Gruß

Thilo 🤖