

# Telefonbuch

## Beitrag von „noebauer“ vom 17. Oktober 2008 um 16:33

Habe einen V6 TDI Bj: 12-2004 mit Originaltelefon am Amaturenbrett ( 9ZF )  
telefon Nokia 6310i

Schaffe das mit dem Telfonbuchübertragen nicht oder geht das gar nicht ?

Handy wird geladen  
Kann nur wenn jemand anruft abheben + auflegen

mfg

Nöbauer

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 17. Oktober 2008 um 17:13

[Zitat von noebauer](#)

Handy wird geladen  
Kann nur wenn jemand anruft abheben + auflegen

Mehr geht damit auch nicht. So steht es aber auch im Handbuch. 😊

---

## Beitrag von „dlu“ vom 17. Oktober 2008 um 19:02

Ich habe zwar ein Nokia 6210 mit FSE in Mittelarmlehne, kann jedoch das Telefonbuch benutzen. Okay meiner ist auch von 03/05

Wo hast du die Tel.-Nummern im Nokia abgelegt, im Telefonspeicher oder auf der SIM? Meines Wissens funktioniert das Ganze nur, wenn die Nummern auch bzw. auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Probier's einfach 'mal aus: Telefonspeicher auf SIM kopieren!

---

### **Beitrag von „noebauer“ vom 17. Oktober 2008 um 19:57**

Hab es auf der Simkarte

Mein VW Händler hat auch schon ein paar Tage herumprobiert ( also sollte es funktionieren )  
soll wieder kommen wenn sie wieder einen in der Werkstatt haben ( genau da soll ich Zeit haben )

mfg

---

### **Beitrag von „Arndt“ vom 18. Oktober 2008 um 00:45**

[Zitat von dlu](#)

Ich habe zwar ein Nokia 6210 mit FSE in Mittelarmlehne, kann jedoch das Telefonbuch benutzen. Okay meiner ist auch von 03/05

@Doro: Genau da liegt der Unterschied. Die FSE in der Mittelarmlehne kann viel mehr.

---

### **Beitrag von „Stein“ vom 21. Oktober 2008 um 06:27**

Morgen,

mein tel. ist auch an der Armaturentafel , es wird nur geladen und man kann am Multilenkrad den Ruf annehmen und auflegen.

Wenn der 😊 dir was anderes erzählt hat er keine Ahnung oder die 10000 Seiten der Bedienungsanleitung nicht auswendig gelernt.

Gruß

Eric

---

**Beitrag von „noebauer“ vom 21. Oktober 2008 um 19:48**

Finde es lustig das die bei VW selber nicht wissen was wie funktioniert  
Hatten Auto eine Woche und keiner hat eine ahnung  
War selber dabei wie sie das Interface tauschten - datenleitung erneuert und ein neues  
Kombiinstrument ansteckten

---

**Beitrag von „noebauer“ vom 17. November 2008 um 11:03**

Habe jetzt das 729H interface eingebaut und jetzt funktioniert alles super