



Wo ist die Hupe?

Beitrag von „Stein“ vom 18. Oktober 2008 um 20:10

Hallo,

bei meinem V6TDI ist entweder die Hupe kaputt  oder es sind 2 Hörner und 1 Kabel ist ab. Sie Trötet nur wie son kleiner Fiat 

Aber wo sitzt das Ding?

Ich habe auch vor so ne LKW-Tröte einzubauen um die Kleinwagen wegzublasen:D.

Hat das schon einer eingebaut natürlich nur mit TÜV?

Gruß


Eric

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Oktober 2008 um 21:46

[Zitat von Stein](#)

Aber wo sitzt das Ding?

Hallo Eric,

es sind in der Tat zwei Hörner, die hinter der vorderen Stossstange sitzen. Fällt eine aus, klingt es doch recht mickrig 

Grüße von Stephan 

Beitrag von „Blackhawk“ vom 18. Oktober 2008 um 21:49

[Zitat von Sittingbull](#)

es sind in der Tat zwei Hörner, die hinter der vorderen Stossstange sitzen. Fällt eine aus, klingt es doch recht mickrig 😊

Das stimmt.

Bei meinem ist die Tiefton gestern auch schon wieder ausgefallen (zum 2. mal)

Dürfte eine Schwachstelle sein



Beitrag von „Stein“ vom 18. Oktober 2008 um 22:12

Danke,
dann muss ich mich ja wohl unters Auto legen.
Gruß
Eric

Beitrag von „Blackhawk“ vom 18. Oktober 2008 um 22:47

[Zitat von Stein](#)

Danke,
dann muss ich mich ja wohl unters Auto legen.
Gruß
Eric

Nutzt nix - da muß die Front runter 😊



Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 19. Oktober 2008 um 02:57

Hallo,
hatte meine Keksdose leider natürlich auch schon , es reicht aber auch , die Radhausverkleidung auszubauen , und das Lüftungs / Zieggitter , dann kommt mann eigentlich an alles ran

Gruß Kruemelmonstter

Beitrag von „Guido“ vom 19. Oktober 2008 um 15:30

Touareg mit normaler Hupe finde ich auch langweilig.
Hatte in R5 und jetzt in meinem V6 TDI eine Drucklufthupe über separaten Krompressor.
Zur Monage muß Stoßstange ab. Ist auf der Hebebühne auch kein Problem (15min)
Hinter dem mittlerem Gitter unter dem Nummernschild ist die Druckluftfanfare zu sehen.
Die normalen Zweiklangfanfaren sitzen hinter der Stoßstange rechts und links unter den Scheinwerfern. Also am besten Stoßstange ab.

Beitrag von „touareguwe“ vom 19. Oktober 2008 um 16:06

Meiner geht Dienstag in die Werkstatt!
Hupe Tiefton defekt, autom. Ahk fährt nicht komplett ein+aus,
Leckage Scheinwerferwaschdüse vorne rechts.

Serienfehler die jahrelang bekannt sind wenn ich das hier so lese.

Traurig, traurig was man an Produktqualität vorgesetzt bekommt.
Und anscheinend kümmert sich keiner darum die bekannten Fehler abzustellen.

Mfg Uwe

Beitrag von „juma“ vom 19. Oktober 2008 um 16:20

Servus,

[Zitat von touareguwe](#)

[...]Serienfehler die jahrelang bekannt sind wenn ich das hier so lese.

Traurig, traurig was man an Produktqualität vorgesetzt bekommt.
Und anscheinend kümmert sich keiner darum die bekannten
Fehler abzustellen.

also ich hatte noch keinen der hier beschriebenen Fehler. Wieso sind eigentlich immer gleich alles "Serienfehler", nur weil drei, vier user das gleiche Problem haben...und selbst wenn es hundert wären, muss man immer noch das Verhältnis sehen... 🤔

Klar ist es ärgerlich für den Einzelnen, aber eine gewisse Regelmäßigkeit erschließt sich mir jetzt bei dieser Sache nicht... 😞

Beitrag von „Stein“ vom 19. Oktober 2008 um 17:49

Jetzt bleibt die Hupe erst ma so bis zur Inspektion. Dann gibts ein LKW Kompressor Horn.:D
Gruß
Eric

Beitrag von „Stein“ vom 19. Oktober 2008 um 17:55

[Guido](#)

die Tagfahrleuchten sehen Geil aus. 🤔👍

Die Hella LED Lampen will ich auch einbauen lassen, die dürfen auch mit Abblendlicht leuchten wenn die Serienstandlichtlampen ausser Betrieb gesetzt werden.

Das wird gleich mit der neuen Hupe gemacht.

Gruß

Eric

Beitrag von „Blackhawk“ vom 19. Oktober 2008 um 18:35

[Zitat von touareguwe](#)

Serienfehler die jahrelang bekannt sind wenn ich das hier so lese.

Traurig, traurig was man an Produktqualität vorgesetzt bekommt.
Und anscheinend kümmert sich keiner darum die bekannten Fehler abzustellen.

😂😂 **Wandeln.....Wandeln.....Wandeln** 😂😂



Beitrag von „Guido“ vom 20. Oktober 2008 um 20:29

[Zitat von Stein](#)

[Guido](#)

die Tagfahrleuchten sehen Geil aus. 🤔👍

Die Hella LED Lampen will ich auch einbauen lassen, die dürfen auch mit Abblendlicht leuchten wenn die Serienstandlichtlampen ausser Betrieb gesetzt werden.

Das wird gleich mit der neuen Hupe gemacht.
Gruß
Eric

Wer sieht ob die Standlichtlampen aus sind:) Mit Licht werden die LED`s ja gedimmt.

Beitrag von „Stein“ vom 21. Oktober 2008 um 06:14

Da hast du recht.

Bei dir hats ja der Bosch Dienst eingebaut, ich habs vor bei dem 😊 einbauen zu lassen wenn die wissen wie es geht.

Gruß
Eric

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. Oktober 2008 um 11:18

[Zitat von Blackhawk](#)

😄 **Wandeln.....Wandeln.....Wandeln** 😄



Also, wegen nicht funktionierender Freisprecheinrichtung ist mir ja bekannt.....:D
Nun auch bei quakender Hupe möglich?
Das finde ich aber großzügig von VW! 🤖

Gruß

Beitrag von „TheWatercooler“ vom 7. Oktober 2013 um 15:38

Könnte mir jemand die Teilenummer der Signalhörner nennen?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 7. Oktober 2013 um 16:18

Hallo,

6N0 951221 Fanfare Tiefton

6N0 951233 Fanfare Hochton

Stückpreis um die 30 Euro.

Gruß