

Klappern im Armaturenbrett vorne rechts

Beitrag von „pedi“ vom 18. Dezember 2008 um 00:59

Seit einiger Zeit habe ich ein Klappern im Armaturenbrett vorne rechts, wenn ich über Bodenunebenheiten fahre. Es hörts sich an wie wenn man leicht mit einer Münze gegen die Scheibe tippen würde. Es kommt mir so vor als ob sich irgendetwas gelockert hätte. Ein Werkstattbesuch brachte nur die Aussage das die Suche 200EUR aber auch 2000EUR kosten kann, da die Werksgarantie seit 2 Monaten abgelaufen ist und das Geräusch viele Ursachen haben kann. Kennt jemand dieses Geräusch bzw. die Ursache.

Beitrag von „powerkruemel“ vom 18. Dezember 2008 um 10:16

[Zitat von pedi](#)

Seit einiger Zeit habe ich ein Klappern im Armaturenbrett vorne rechts, wenn ich über Bodenunebenheiten fahre. Es hörts sich an wie wenn man leicht mit einer Münze gegen die Scheibe tippen würde. Es kommt mir so vor als ob sich irgendetwas gelockert hätte. Ein Werkstattbesuch brachte nur die Aussage das die Suche 200EUR aber auch 2000EUR kosten kann, da die Werksgarantie seit 2 Monaten abgelaufen ist und das Geräusch viele Ursachen haben kann. Kennt jemand dieses Geräusch bzw. die Ursache.

Hallo,

ich hatte bei meinem Touareg solch ähnliche Geräusche und habe nach langem Suchen festgestellt das die Plastikabdeckung die vorne auf der Frontscheibe liegt ,rechts aus der Befestigung gerutscht war.Das waren sehr unangenehme Geräusche die je nach Geschwindigkeit auch zunahmen.

Nach etwas fummelerei war der Schaden aber schnell behoben und die Geräusche weg.