

# Neuer Touareg / Auspuff defekt ?

**Beitrag von „c21160“ vom 25. Dezember 2008 um 14:43**

Ich habe einen neuen Touareg mit 3000km.

Mir ist jetzt schon 2x aufgefallen, daß wenn der Wagen kalt ist, die Abgase nicht nur hinten an den Auspuffrohren herauskommt, sondern auch unter dem Wagen auf Höhe der vorderen Türen. Besonders wenn es kalt ist, sieht man ganz deutlich, wie unten auch die Abgase rauskommen. Ist das normal oder ein Loch im Auspuff, bzw. vielleicht im Kat etc. ?

Ich bin kein Mechaniker und hatte den Touareg auch nicht irgendwo auf der Hebebühne um die Stelle besser zu definieren. Der Wagen ist 4 Wochen alt und ich bin auch nicht hängen geblieben. HILFE !

Gruß

Gerhard

---

**Beitrag von „DerElektriker“ vom 25. Dezember 2008 um 14:54**

[Zitat von c21160](#)

...sondern auch unter dem Wagen auf Höhe der vorderen Türen...

Besonders wenn es kalt ist, sieht man ganz deutlich, wie unten auch die Abgase rauskommen....

Hallo Gerhard,

erstmal keine Panik 😊

Das ist soweit normal. Unterhalb des Fahrersitzes sitzt der Auspuff für Standheizung und (wie ich auch erst gelernt habe) für den Dieseluheizer.

Frage: Hast Du eine Standheizung?

In dem Fall dürfte das auf jeden Fall deutlicher auffallen.

Aber generell sieht man das bei Kälte natürlich, da ja dann auch kräftig geheizt wird.

Nachtrag: Frag mich bitte nicht, warum die Helden diesen zusätzlichen Auspuff ausgerechnet da verbaut haben.

Ich finde, man hätte dafür was besseres finden können als ausgerechnet dort, wo dann die

Abgase durch die Fahrertür reinziehen (zumindest beim Einsteigen. Während der Fahrt auch bei mir eher selten...)

Gruß

Thilo

---


### **Beitrag von „juma“ vom 25. Dezember 2008 um 15:21**

Servus,

#### Zitat von DerElektriker

[...]Auspuff für Standheizung und (wie ich auch erst gelernt habe) für den Dieseluheizer.[...]

beide Aggregate nutzen das selbe Auspüffchen. Habe mich gerade mal todesmutig unter den (im wahrsten Sinne des Wortes) Dreckskarren geschoben....:D


Beim ersten Bild ist die Höhe gekennzeichnet, auf der sich das Röhrchen befindet. Der Zuheier läuft bei diesen Temperaturen natürlich immer an und mit zu Beginn (macht halt seinen Job...  
)

---

### **Beitrag von „DerElektriker“ vom 25. Dezember 2008 um 15:29**

#### Zitat von juma

.... Habe mich gerade mal todesmutig unter den (im wahrsten Sinne des Wortes) Dreckskarren geschoben....:D

Wie, um Himmels willen, bist Du da so weit drunter gekommen?   
Und, was viel wichtiger ist, wer hat Dich da wieder rausgezerrt?

Oder ist Dein T so weit hochgelegt, daß Du drunter paßt? 🤖

Oder hast Du etwa gemogelt und nur die Kamera am langen Arm hingehalten? 😄

---

### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 25. Dezember 2008 um 15:36

#### [Zitat von DerElektriker](#)

Wie, um Himmels willen, bist Du da so weit drunter gekommen? 🤖  
Und, was viel wichtiger ist, wer hat Dich da wieder rausgezerrt?  
Oder ist Dein T so weit hochgelegt, daß Du drunter paßt? 🤖

Oder hast Du etwa gemogelt und nur die Kamera am langen Arm hingehalten? 😄

... es gibt halt auch T mit Luftfederung und Xtra-Level 😄

Die Frage, die sich mir stellt: "Wie sehen seine Festtagsklamotten nun aus?"

Oder hast Du auch an Weihnachten Deine Barbour mit Hasentasche an 🤖

---

### Beitrag von „juma“ vom 25. Dezember 2008 um 15:45


Servus,


#### [Zitat von Ex-Audifahrer](#)

... es gibt halt auch T mit Luftfederung und Xtra-Level 😄

...genau, so siehts aus...

#### [Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Die Frage, die sich mir stellt: "Wie sehen seine Festtagsklamotten nun aus?"  
Oder hast Du auch an Weihnachten Deine Barbour mit Hasentasche an 

Festtagsklamotten? War da was? 

Die Hose ist zwar nicht von Barbour, aber der Stil kommt schon hin...:D

---

### Beitrag von „DerElektriker“ vom 25. Dezember 2008 um 15:51

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

... es gibt halt auch T mit Luftfederung und Xtra-Level 

Ich kenne ja Deine Maße nicht, aber bei juma und mir stelle ich es mir schwer vor, selbst mit Xtra soweit reinzukriechen.

Also, ich würde spätestens am Seitenschweller feststecken... T-Norm halt 

---

### Beitrag von „juma“ vom 25. Dezember 2008 um 15:53

Servus,

[Zitat von DerElektriker](#)

Ich kenne ja Deine Maße nicht, aber bei juma und mir stelle ich es mir schwer vor, selbst mit Xtra soweit reinzukriechen.

Also, ich würde spätestens am Seitenschweller feststecken... T-Norm halt 

also auf dem Rücken drunter bei X'tra geht...zumindest bei mir... 

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 25. Dezember 2008 um 15:54

### [Zitat von DerElektriker](#)

Ich kenne ja Deine Maße nicht, aber bei juma und mir stelle ich es mir schwer vor, selbst mit Xtra soweit reinzukriechen.

Also, ich würde spätestens am Seitenschweller feststecken... T-Norm halt 😊

Am Schweller sowieso. Die Frage ist nur womit man stecken bleibt. Bei mir wird es der Rettungsring sein. 😊

---

## Beitrag von „juma“ vom 25. Dezember 2008 um 15:55

Servus,

### [Zitat von Arndt](#)

Am Schweller sowieso. Die Frage ist nur womit man stecken bleibt. Bei mir wird es der Rettungsring sein. 😊

deswegen heißt der ja so...damit Dich der Ring vor dem Feststecken rettet... 🤖

---

## Beitrag von „mardi“ vom 25. Dezember 2008 um 23:08

### [Zitat von juma](#)

Servus,

beide Aggregate nutzen das selbe Auspüffchen. Habe mich gerade mal todesmutig unter den (im wahrsten Sinne des Wortes) Dreckskarren geschoben...:D

Beim ersten Bild ist die Höhe gekennzeichnet, auf der sich das Röhrchen befindet. Der Zuheier läuft bei diesen Temeperaturen natürlich immer an und mit zu Beginn (macht halt seinen Job...🤖)

Alles anzeigen

Hallo Uli,

sitzt das Auspüffchen der Standheizung bei einem V 8 auch an dieser Stelle?  
Möchte gerne vorher wissen, wo ich runterkrabbeln muss.

Lieber Gruss, Dieter

---

### **Beitrag von „juma“ vom 26. Dezember 2008 um 09:19**

Servus Dieter,

[Zitat von mardi](#)

Hallo Uli,

sitzt das Auspüffchen der Standheizung bei einem V 8 auch an dieser Stelle?  
Möchte gerne vorher wissen, wo ich runterkrabbeln muss.

Lieber Gruss, Dieter

ich denke, Du wirst gar keines haben, da Du ja einen Benziner fährst...es sei denn, Du hast eine Standheizung. Dann wiederrum könnte ich mir vorstellen, dass das Rohr an der gleichen Stelle rauskommt. Aber ehrlich gesagt ist das wie gesagt nur eine Vermutung, da ich noch nie bewußt unter einen V8 gesehen habe (nur, wenn er sich beim Offroaden mal von der Unterseite gezeigt hat:D).

Am einfachsten, Du schaltest die SH ein und schaust drunter...🤖

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Dezember 2008 um 16:36**

[Zitat von mardi](#)

Hallo Uli,

sitzt das Auspüffchen der Standheizung bei einem V 8 auch an dieser Stelle?  
Möchte gerne vorher wissen, wo ich runterkrabbeln muss.

Lieber Gruss, Dieter

Hallo Dieter,  
das sitzt exakt an der gleichen Stelle.  
Meiner hatte dort schon einmal eine "Verstopfung".

Gruß

Hannes

---

**Beitrag von „Quax“ vom 26. Dezember 2008 um 17:15**

Hallo Leute

Nach dem guten Essen der letzten Tage möchte ich zu diesem Thema auch noch meinen Senf dazu geben. Bei Kälte ( ab +4° und weniger, Gong in der MFA ) kommt Euer T schneller auf Betriebstemperatur durch den Zuheizer. Oberhalb von 5° dauert es sehr viel länger bis zur Betriebstemperatur als.

Noch schöne Tage und einen guten Rutsch in 2009.

Lg Horst