

Hilfe Dynaudio (ERIC?)

Beitrag von „thommy1“ vom 24. März 2009 um 20:05

ich habe das Dynaudio und habe beim Freundlichen bei einem anderen T den Vergleich gehört -
himmelweiter Unterschied !

Bei meinem System fehlen die Bässe und es klingt blechern - Verstärker sowie das DVD-Navi
wurden getauscht ohne Erfolg !

Ich habe hier im Forum gelesen daß ein Forumsmitglied (ERIC ?) anscheinend auch das Problem
hatte und das System falsch verkabelt gewesen sein soll ! Kann mir jemand helfen den Beitrag
oder das Forumsmitglied zu finden daß ich dementsprechend mich direkt an VW wenden kann ?
Vielen Dank im Voraus

Beitrag von „Sandokahn“ vom 25. März 2009 um 01:15

Klarer Fall von akustischem Kurzschluß ,wenn du die Balance nach links oder rechts stellst
sollte mehr Bass kommen .

Wenn du noch Garantie hast lass es im Autohaus am Verstärker umklemmen oder
zumindestens die Kabel im Stecker des Verstärkers umtauschen Voraussetzung ist allerdings
das der Kabeltaucher auch ein gutes Gehör hat .

Wenn du keine Garantie mehr hast dann schau bei nem Car-Hifi Dealer in der Nähe vorbei
,wenn du denen vom akustischen Kurzschluß erzählst sollten die sofort wissen um was es geht.

Beitrag von „darkdiver“ vom 25. März 2009 um 11:08

Der DSP im Verstärker kann programmiert werden, vielleicht hat der einen Schuss weg?

Ig
Eric

Beitrag von „thommy1“ vom 26. März 2009 um 11:21

[Zitat von darkdiver](#)

Der DSP im Verstärker kann programmiert werden, vielleicht hat der einen Schuss weg?

Ig
Eric

Hallo Eric,

der Verstärker wurde schon getauscht - an dem kann es somit definitiv nicht liegen - ebenso wurde bereits das DVD-Navi getauscht - somit fällt auch ein Fehler am Radio flach.

Beitrag von „Sandokahn“ vom 27. März 2009 um 01:34

Dann dreh doch mal die Balance nach links oder rechts und lausch ob mehr Bass kommt oder nicht .

Beitrag von „thommy1“ vom 27. März 2009 um 09:08

[Zitat von Sandokahn](#)

Dann dreh doch mal die Balance nach links oder rechts und lausch ob mehr Bass kommt oder nicht .



Danke für Deinen Tipp - mein T steht aber bereits den vierten Tag in der Werkstatt - der Freundliche versucht alles mögliche (immer unter Anleitung von WOB) - mal sehen was herauskommt - ich werde dann berichten !

Beitrag von „thommy1“ vom 28. März 2009 um 11:17

[Zitat von thommy1](#)

Danke für Deinen Tipp - mein T steht aber bereits den vierten Tag in der Werkstatt - der Freundliche versucht alles mögliche (immer unter Anleitung von WOB) - mal sehen was herauskommt - ich werde dann berichten !

Es hat geklappt - Dynaudio funzt jetzt einwandfrei - satte Bässe - toller Sound ich bin begeistert. Es wurde vom freundlichen nochmals ein neues DVD Navi über WOB geordert und verbaut - nun funzt es einwandfrei.

  Danke an das Autohaus Karsch in Bisingen die tollen Einsatz gezeigt haben !