

# Gebläse

**Beitrag von „green\_pl“ vom 4. April 2009 um 20:53**

Hallo,

Ich habe ein Problem mit dem Geblaese. An meinem Touareg funktioniert kein Geblaese auf den Fuesse. Die Sicherung ist Ok.

Zweite Sache, ich schalte den Motor aus und ich hoere vom Cocpit ein Laerm.

Hat jemand die Idee, was kaputt ist?