

Airbag Fehler 0633..

Beitrag von „peteb“ vom 30. April 2009 um 08:14

guten morgen habe jetzt zum zweitenmal diesen fehler
"Airbag Fehler 0633 Zündkreis 2 Airbag Fahrerseite Maximalwert überschritten." kann einer damit was anfangen ?
danke für eure Hilfe .
grüße
Peter

Beitrag von „juma“ vom 30. April 2009 um 09:47

Servus,

[Zitat von peteb](#)

[...]kann einer damit was anfangen ?

der :)?!

Nichts für ungut, aber die (aktive) Anzahl derer, die in diesem Forum ihre Fehler selbst auslesen und dann auch noch selbst reparieren können, lässt sich vermutlich an einer Hand abzählen. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu...oh Mist, das war wieder ein unkonstruktiver Beitrag 😞

Im ernst: Was sagt der 😊 zu diesem Fehler oder kann er auch nichts damit anfangen?

Beitrag von „peteb“ vom 30. April 2009 um 10:24

..der:Dsagt noch gar nichts ,weil ich noch nicht da war.
mein sohn ist lkw meschaniker und kann den fehler auslesen bzw. rückstellen. hat ja auch beim

ersten mal geklappt ,jetzt ist der fehler wieder da und bevor ich zu vw fahre wüßte ich schon gerne was sache ist.
grüße peter

ps. und nein weder mein sohn noch ich werde an den airbags was "reparieren"

Beitrag von „FrankS“ vom 30. April 2009 um 11:55

Es gibt Fehler (im Speicher), die keine sind und die bei Rückstellung das vermeintliche Problem lösen und es gibt Fehler, die tatsächlich auf einen Hardware-Fehler hindeuten und dem 😊 den richtigen Weg weisen. Hier ist das Löschen eher kontraproduktiv.

Gerade wenn ein Fehler auf Probleme bei sicherheitsrelevanten Komponenten hinweist (Airbag, Bremse, ABS,ESP) sollte man weitere Schritte der VW- Werkstatt überlassen.

Gruß

Frank

Beitrag von „peteb“ vom 8. Mai 2009 um 10:36

guten morgen , war bei vw ...460,- euro stellring oder schleifring hinter fahrerairbag wurde gewechselt . einen tag später gleicher fehler ,jetzt soll der fahrerairbag getauscht werden . fehler lässt sich zunächst mal zurückstellen .schauen wir mal !
grüße peter

Beitrag von „aerzchen“ vom 8. Mai 2009 um 10:59

Hallo Peter,

es gibt einen Airbagfehler, der durch Probleme mit der Verkabelung unter dem Fahrersitz/Befahrersitz hervorgerufen wird. Zumindest war dies bei mir der Fall.

Verkabelung/Stecker überprüft/erneuert und alles Paletti.
Vielleicht ist dies bei Dir auch der Fall.
Es müsste dazu auch noch Beiträge geben - benutze mal die Suchfunktion.

Gruss
Bettina

Beitrag von „peteb“ vom 8. Mai 2009 um 12:01

hallo bettina, es geht um den fahrer airbag ,so wie vw sagt zweifelsfrei.
trotzdem danke für deinen tip.
grüße peter