

Phantom Meldung Standlicht Defekt

Beitrag von „Lollo050968“ vom 28. Mai 2009 um 22:31

Mein Dicker hat folgendes Phänomen:

Meldung "Standlicht rechts überprüfen"

Standlicht ist aber O.K., lt. 😊 Meldung auch im Fehlerspeicher, Kabel und Birne O.K.

Fehler ist leider nicht reproduzierbar, tritt aber 2-3x in der Woche auf.

Folgende Regelmäßigkeit scheine ich zu erkennen: Einfahrt in Tunnel mit Fahrlichtschalter auf AUTO, Abblendlicht geht an, nach Ausfahrt Tunnel Abblendlicht aus und Fehlermeldung an. Nach Ausschalten/Einschalten der Zündung Fehler weg.

????????? Weiß jemand Abhilfe

Gruß

Lollo

Beitrag von „Franks“ vom 28. Mai 2009 um 23:43

Und wo ist das Problem? Die Meldung besagt ja nicht, dass die Lampe kaputt ist, du sollst halt nur mal überprüfen, das kann ja nie schaden 😊

Gruß

Frank

Beitrag von „windeck“ vom 29. Mai 2009 um 07:22

Hallo

Die Meldung hatte ich auchmal ist aber schon etwas länger her.

Standlicht tat aber trotzdem eine Fehlermeldung. Damals wurde nur die Birne erneuert.

dann war der Spuk vorbei. Birne Tauschen beim 😊 war allerdings kein Schnäpchen wenn ich mich noch richtig erinnere.

Gruß Ralf

Beitrag von „DHMoorreye“ vom 29. Mai 2009 um 10:48

Bei mir war es das Standlicht links ...

brannte ab und zu und bei jeder Fahrt nervte der Piepston. 🗣️

Lösung: Birne getauscht, Materialwert knapp € 5,00 und einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse fürs Tauschen 🙌.

Gruß aus dem Norden

Dirk

Beitrag von „Jens1610“ vom 29. Mai 2009 um 14:13

Hatte ich auch ab und zu.

Es ist ein Wackelkontakt am Stecker der Standlichtlampe. Stecker erneuern und keine Fehlermeldung mehr.

Gruß von Jens aus Nordsachsen

Beitrag von „Annakin“ vom 29. Mai 2009 um 19:21

Hatte ich auch schon bei beiden Touaregs: Zündung aus und danach war alles wieder ok. Kam auch nicht wieder.

Beitrag von „btb“ vom 6. Juni 2009 um 07:34

Hallo Leute,

bei meinen lag es an den Scheinwerferhalterungen! Der ganze Scheinwerfer ist wie ein Plug and Play Gerät über eine Schraube und eine Sperre zum herausziehen....

Ist dieser Hebel nicht richtig arretiert, ist der Scheinwerfer locker und rutscht hin und her Schlaglöcher usw...

Achtung beim selbst anschrauben die Schrauben halten nicht viel aus und der Schlüssel ist beim Bordwerkzeug hinten dabei....

LG
Robert

Beitrag von „Lollo050968“ vom 12. Juni 2009 um 20:13

[Zitat von Jens1610](#)

Hatte ich auch ab und zu.

Es ist ein Wackelkontakt am Stecker der Standlichtlampe. Stecker erneuern und keine Fehlermeldung mehr.

Gruß von Jens aus Nordsachsen

Stecker und Birne wurden heute erneuert. Nach 5km Fahrt: Bitte Standlicht rechts überprüfen.



Ich und der Freundliche sind ratlos.

Gruß

Lollo

Beitrag von „dlu“ vom 14. Juni 2009 um 13:40

Bei mir tritt die Fehlermeldung immer auf, wenn ich plötzlich beschleunige:
Tunnel-Licht immer an, schnell und plötzlich Gas geben, Ablend-Licht fällt für 1-2 Sekunden aus, Fehlermeldung "Beleuchtung prüfen" erscheint, Licht geht wieder an.

Heino hat den Scheinwerfer schon ausgebaut, gereinigt, Kontaktspray und sonstiges getestet, Fehler existiert weiter.

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 14. Juni 2009 um 16:02

Wir haben auch das Problem mit dem Beleuchtung prüfen. Tritt auch immer beim starken beschleunigen und bei schlechter Straße (holpern) auf. Beleuchtung geht aber.

Keine ahnung woran das liegen soll. Muss da mal zum freundlichen. Wobei es wohl einen Fehler geben soll der beim Dicken bekannt ist, was das Xenon angeht. Kurzen Spannungsabfall oder so und schon erscheint die Meldung!

Off Road Grüße
Manu

Beitrag von „Lollo050968“ vom 17. Juni 2009 um 13:49

Zitat von T-Bone Shifter

Wir haben auch das Problem mit dem Beleuchtung prüfen. Tritt auch immer beim starken beschleunigen und bei schlechter Straße (holpern) auf. Beleuchtung geht aber.

Keine ahnung woran das liegen soll. Muss da mal zum freundlichen. Wobei es wohl einen Fehler geben soll der beim Dicken bekannt ist, was das Xenon angeht. Kurzen Spannungsabfall oder so und schon erscheint die Meldung!

Off Road Grüße
Manu

Ich habe mal darauf geachtet: holprige Strasse kann auch von mir verifiziert werden, Spannungsabfall evtl. , da beim Abschalten des Abblendlichtes (nach Tunnel) durch die Auto Funktion der Fehler auch auftritt, ebenso bei einer Geschwindigkeit von >150km auf der BAB (Licht wird autom. aktiviert)

Gruß

Lollo

Beitrag von „Lollo050968“ vom 18. Juni 2009 um 15:03

[Zitat von Lollo050968](#)

Ich habe mal darauf geachtet: holprige Strasse kann auch von mir verifiziert werden, Spannungsabfall evtl. , da beim Abschalten des Abblendlichtes (nach Tunnel) durch die Auto Funktion der Fehler auch auftritt, ebenso bei einer Geschwindigkeit von >150km auf der BAB (Licht wird autom. aktiviert)

Gruß

Lollo

Fehler tritt mittlerweile bei JEDER Fahrt nach ca. 5min auf. Verschwindet nach Neustart und ist nach 5min wieder da. Strassenzusatnd, Lichtverhältnisse, Schalterstellung egal.

Freundliche ist ratlos, unwissend und hilflos, "Ob wir im Forum was wüssten".

Wir haben hier anscheinend schon den Ruf der Problemlöser.

ein etwas gefrusteter

Lollo

P.S. jetzt schreit hier bloss keiner nach Wandlung. Ich behalte den Dicken auf jeden Fall.

Beitrag von „dlu“ vom 18. Juni 2009 um 18:58

[OT]Evtl. Wetterfähigkeit oder Depressionen des T?

[/OT]

Vor ca. 10 Minuten ohne Anlass: Bling!!!

Beitrag von „Lollo050968“ vom 19. Juni 2009 um 08:21

Habe jetzt eine gesetzmäßigkeit gefunden die vielleicht auf Softwarefehler hindeutet:

Mit Tagfahrlicht tritt der Fehler nicht auf!

Nur bei Schalter auf Auto OHNE Tagfahrlicht.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Lollo050968“ vom 23. Juli 2009 um 14:58

Habe heute SW-Update (neu!!) für Kombiinstrument bekommen. Fehler soll laut VW behoben sein. Mal schauen.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Lollo050968“ vom 3. August 2009 um 11:27

Nach 1 Woche: Fehler erneut 1x aufgetreten.

Gruß

Lollo

Beitrag von „MKZ“ vom 3. August 2009 um 20:24

Hallo Lollo 🤖,

bei meinem T verabschiedeten sich die Standlichter im Abstand von ca. 8.000 km. Zunächst fielen Sie aus. Beim nächsten Start des Motors funktionierten sie ohne Probleme - zumindest eine gewisse Zeit. Am Ende mussten Sie jeweils gewechselt werden 🤖.

Ich wünsche Dir bei der Beseitigung des Fehlers maximale Erfolge 🤖.

Beitrag von „Lollo050968“ vom 4. August 2009 um 10:15

Das Problem ist: Die Birnen sind O.K., nur die Fehlermeldung nervt.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Lollo050968“ vom 1. September 2009 um 09:36

So, nach fast 4 Wochen Ruhe, gestern Abend: Standlicht vorne rechts defekt, Standlicht war aber wirklich aus.

Heute Morgen: Fehlermeldung weg, Standlicht brennt wieder. Selbstheilung? 🤖

Birnen sind mittlerweile 2x gewechselt, Fassung für Standlicht ebenfalls.

SW ist auf neustem Stand.

Hat irgendwer hier noch eine Idee was man noch versuchen kann? Der Freundliche und das Werk sind ratlos. Angeblich bin ich der Einzige mit dem Problem.

Gruß

Lollo

PS: Wenn ich den Bericht von MKZ lese, kommt mir in den Sinn, das da vielleicht eine fehlerhafte Charge Birnen im Umlauf ist/war.

Beitrag von „Kong Racer“ vom 1. September 2009 um 12:19

Kontaktspray ?

Gruß
Kong Racer

Beitrag von „Lollo050968“ vom 1. September 2009 um 12:22

Laut Freundlichen beim letzten Mal gemacht worden.

Gruß
Lollo

Beitrag von „Lollo050968“ vom 17. Dezember 2009 um 09:03

Fehler ist weg !!!

Es war wohl das selbstleuchtende Nummernschild, das sich langsam aber sicher verabschiedet hat. erst 1 LED, dann die 2 ...
Aber letztendlich war eine Fehlermeldung richtig, es war nur nicht das Standlicht.

Aber alles wird gut 😊

Gruß
Lollo

Beitrag von „FrankMenogalli“ vom 7. Januar 2013 um 20:16

Hallo, an alle, die es noch interessieren könnte: Ich habe bei unserem Touareg folgende (lustige) Erfahrung gemacht: Auch bei uns kam es mehrfach zu der Phantom Meldung Standlicht (links vorne) defekt bzw. prüfen. Ich habe jedesmal das Standlicht geprüft und es war in Ordnung. Der Fehler trat jedesmal auf, wenn ich mit Winterreifen im Kofferraum z.B. auf der Autobahnauffahrt oder in der Stadt beim Abbiegen beschleunigt habe. Fazit: Als ich die Winterreifen aus dem Kofferraum ausgeladen hatte, die daher beim Beschleunigen nicht mehr gegen die Heckklappe stießen, trat der Fehler nie wieder auf. Ich würde daher vermuten, dass es sich um einen Wackelkontakt bei der Kennzeichenbeleuchtung o.Ä. handelt, den das System irrtümlich als fehlerhaftes Standlicht wiedergibt. Deckt sich das mit Euren Erfahrungen? Ich freue mich, dass auch ein Touareg ein Eigenleben hat big grin: found or type unknown

Gruß
Frank

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 7. Januar 2013 um 20:30

Ich habe 1-2x im Jahr (!) die Warnmeldung "Kurvenlicht defekt" ,obwohl es funktioniert.
Beim nächsten Start ist die Meldung wieder weg.

LG H

Beitrag von „Grella“ vom 7. Januar 2013 um 20:38

Das Problem hatte ich letztes Jahr zum Winterfahrtraining. Und da ich danach in die Werkstatt musste, hat der 😊 nachgesehen. Uns siehe da, beide Glühlampen waren schwarz und hätte demnächst den Geist aufgegeben. Woher das aber die Steuerung wissen konnte ist mir ein Rätsel.

Gruß Peter

Beitrag von „Humvee“ vom 7. Januar 2013 um 20:50

Vielleicht weil sich der Widerstand bei älteren Lampen ändert und dadurch das langsame Sterben sich ankündigt.

Beitrag von „macko“ vom 7. Januar 2013 um 20:58

[Zitat von FrankMenogalli](#)

...um einen Wackelkontakt bei der Kennzeichenbeleuchtung o.Ä. handelt, den das System irrtümlich als fehlerhaftes Standlicht wiedergibt...

Hallo Frank,
wohl eher nicht, eine defekte Kennzeichenbeleuchtung hat eine eigene Fehlermeldung. Siehe Anhang. 😊

Meine Theorie dazu wäre, dass beim Verladen / Wechseln der Reifen die Batterie durch laufendes Radio, offene Türen belastet wird und bei der anschließenden Fahrt die Fehlermeldung dann ausgegeben wird. Schwache/alte Batterien können (auch während der Fahrt noch) diverse Fehlermeldungen im KI produzieren.

Gruss
Marco

Beitrag von „juma“ vom 7. Januar 2013 um 21:41

Servus,

[Zitat von macko](#)

Hallo Frank,
wohl eher nicht, eine defekte Kennzeichenbeleuchtung hat eine eigene Fehlermeldung.
Siehe Anhang. 😊

[...]

interessant...meine Kennzeichenbeleuchtung hinten, rechte Seite ist schon seit einer Weile tot und ich bekomme gar keine Fehlermeldung. Erst, seitdem das Standlicht rechts (mal wieder)

defekt ist, hat er eine ausgeworfen...

Beitrag von „Elmo1984“ vom 12. Dezember 2015 um 16:00

Hallo an alle.

Der letzte Eintrag ist zwar schon was her aber ich versuche es trotzdem mal.

Habe heute meinen Touareg bekommen

3.0 V6 Tdi 12/08

Kurz bevor ich zuhause war kam die Meldung Standlicht vorne links überprüfen ich steige aus lauf 10 mal ums Auto weil ich n nichts finden konnte alles funzt.

Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?

Gruß

Thomas

Beitrag von „juma“ vom 12. Dezember 2015 um 16:04

Servus,

[Zitat von Elmo1984](#)

[...]

Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?

Gruß

Thomas

nein, denn meistens hat die Anzeige ja auch recht 😄

Gehen denn tatsächlich beide Standlichtlampen, also auf beiden Seiten? Bei mir waren schon beide gleichzeitig defekt, ausgeworfen wurde aber nur ein Fehler.

Weitere Möglichkeit: feuchte Anhängersteckdose...!?

Beitrag von „Elmo1984“ vom 12. Dezember 2015 um 16:11

[Zitat von juma](#)

Servus,

nein, denn meistens hat die Anzeige ja auch recht 😄

Gehen denn tatsächlich beide Standlichtlampen, also auf beiden Seiten? Bei mir waren schon beide gleichzeitig defekt, ausgeworfen wurde aber nur ein Fehler.

Weitere Möglichkeit: feuchte Anhängersteckdose...!?

Das geht ja schnell hier 😊

Also die beiden Standlichter funktionieren auf alle Fälle.
Die Meldung kommt meistens erst nach ca 10 min fahrt.

Beitrag von „t-ray“ vom 12. Dezember 2015 um 17:51

Hatte ich auch mal. Hab die dann trotzdem ausgetauscht obwohl sie geleuchtet haben. Danach war Ruhe. Also am besten einfach mal tauschen, vielleicht stimmt der Widerstand nicht mehr.

Beitrag von „Elmo1984“ vom 12. Dezember 2015 um 20:43

[Zitat von t-ray](#)

Hatte ich auch mal. Hab die dann trotzdem ausgetauscht obwohl sie geleuchtet haben. Danach war Ruhe. Also am besten einfach mal tauschen, vielleicht stimmt der Widerstand nicht mehr.

Vielen Dank für dein Ratschlag.
Werde es Montag gleich mal versuchen.

Beitrag von „tomas19m“ vom 20. Dezember 2015 um 12:33

Hi, Check doch mal ob der Scheinwerfer richtig drin ist. Bei mir war es auch so haben mehrmals die Standlichtbirnen Gewechselt immer wieder kam die Fehlermeldung. Also habe ich irgendwann mal richtig gegen den scheinwerfer gedrückt und bums ging es weg.(fehler war das ja hinter den Scheinwerfer der stecker in einer halterung steckt und diese schon ausgelutscht war)

MfG

Tommy

Check [Black&Grey](#)

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 23. Dezember 2015 um 12:04

[Zitat von tomas19m](#)

Hi, Check doch mal ob der Scheinwerfer richtig drin ist. Bei mir war es auch so haben mehrmals die Standlichtbirnen Gewechselt immer wieder kam die Fehlermeldung. Also habe ich irgendwann mal richtig gegen den scheinwerfer gedrückt und bums ging es weg.(fehler war das ja hinter den Scheinwerfer der stecker in einer halterung steckt und diese schon ausgelutscht war)

MfG

Tommy

Check [Black&Grey](#)

Genau das ist es bei mir auch. Birnen wurden beide getauscht.
Bei mir ist das Standlicht immer ausgefallen, wenn ich stark gebremst hatte.

Ist sporadisch auch noch so...

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 22. August 2016 um 20:25

Moin

Ich muss das Thema noch Mal hoch hohlen

Kann es sein das nach dem Lampen Wechsel hinten(falsche Birne 21/5 Watt statt 21/4watt

Das Standlicht vorne ausfällt aber hinten nicht?

Gruß aus dem Land zwischen den Meeren

Ronald