

RNS510 behält die CD/DVD

Beitrag von „MAT“ vom 29. Mai 2009 um 21:38

Hallo Leute,

habe heute eine DVD vorn in das RNS510 eingelegt. Funktioniert alles prima, nur spuckt das RNS die Scheibe nicht mehr aus. Der Motor vom Slot in rührt sich, aber statt des Silberlings kommt eine Fehlermeldung "CD/DVD fehlerhaft"- Runter von der BAB und zum VW-Händler. Der liest alles aus, stellt den Fehler fest und will nun einen Werkstatttermin machen. Das RNS soll ausgebaut werden und muss eingeschickt werden. Geht noch alles auf Garantie - aber muss das sein? Kennt jemand diesen Fehler oder einen Trick, wie man wieder an die DVD kommt???



Beitrag von „DerElektriker“ vom 29. Mai 2009 um 21:41

Hi MAT,

etwas ähnliches hatte ich beim RNS2.

Wie sieht der Fehler bei Dir aus? Bleibt die DVD hängen?

Bei mir war es so, daß die CDs an diesem Filzding hängen geblieben sind und nur schwer rauszubekommen waren.

Das waren CDs mit einem Grat außen rum.

Meistens ging das mit etwas fingern, oder auch einer CD oder einer Karte, die dann beim Auswurf hilft, indem der Filz nicht mehr verhaken kann...

Gruß

Thilo

Beitrag von „MAT“ vom 29. Mai 2009 um 21:47

Hi Thilo,

keine Ahnung, wo das Ding hängt. Ist nicht zu ersehen. Mit fingern ist da nichts zu machen. Habe schon versucht, eine zweite Scheibe an den Anschlag zu bringen, stoppt aber. Dann auf Auswurf gedrückt, in der Hoffnung die zweite kommt mit raus - leider Irrtum...