

# Rückrufaktion 66D6 Dachspoiler

**Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 6. Juli 2009 um 21:55**

Hallo T-Freunde,

habe auf der Rückfahrt aus dem Urlaub leider die Meldung Bremsbeläge prüfen bekommen --> sind mal schlappe 700 EUR:(. Bei der Terminvereinbarung mit dem 😊 hat dieser eine Service-Aktion für meinen T (GP V6 TDI EZ 04/2007) angezeigt bekommen. Der Dachkantenspoiler soll neu geklebt werden -> hat wohl einige Fälle gegeben, wo sich dieser während der Fahrt verabschiedet hat🙄 Hat hier jemand etwas von dieser Aktion gehört? Vielleicht unser großer Touareg-Master aus dem Ösiland:D

---

**Beitrag von „Blackhawk“ vom 6. Juli 2009 um 22:20**

Hallo Michael,

Ja ist mir bekannt 😄

Ist eine Rückrufaktion

Die Besitzer der betreffenden Fahrzeuge werden in Ö vom Versicherungsverband angeschrieben!

Mehr kann und darf ich nicht sagen 🙄



---

**Beitrag von „juma“ vom 6. Juli 2009 um 23:38**

Servus,

also dann muss sie aber ziemlich neu sein, die Aktion...

Ich hatte meinen vor drei Wochen bei der Inspektion und meiner ist auch EZ 04/07. Bei mir habe ich allerdings keinen Ruf gehört.

Ich werde am WoE mal nachhaken...

---

### **Beitrag von „Balrock“ vom 7. Juli 2009 um 10:23**

So heute bimmeling vom 😊 Aktion Dachkanten Spoiler! Aktion in ELSA, laut meinen 😊 per 30.06.2009. Habe heute mal an den Seiten des Spoilers gewackelt, die sind schon recht locker.

Geplante Zeit, 90 AE, es wird kein Ersatzfahrzeug durch VW gestellt! 🙄🙄🙄 Zusätzlich ist bei meinen T noch eine weitere Aktion, Abschirmung an der Spritversorgung Motorraum, da es beim einschalten der Zündung, zur Fehleranzeige von Check Engine Kontrolle kommen kann.

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 7. Juli 2009 um 23:05**

Kann man vielleicht eingrenzen, welche Baujahre und Motorisierungen davon betroffen sind?  
Kann mir nicht vorstellen, dass es nur beim V6 so sein soll...

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 7. Juli 2009 um 23:19**

#### [Zitat von Annakin](#)

Kann man vielleicht eingrenzen, welche Baujahre und Motorisierungen davon betroffen sind?

Hallo,

Betrifft alle GP ab Baudatum 11/06 bis 01/09

Das Fahrzeug kann bis zur Reparatur weiter benutzt werden.  
Ein schadhafter Spoiler kündigt sich durch Klappergeräusche im Bereich der Heckklappe an.


Beim V6TDI wird zusätzlich eine Adapterleitung Kraftstoffpumpe eingebaut

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden angeschrieben!



---

### **Beitrag von „Michael67“ vom 7. Juli 2009 um 23:29**

Es ist immer wieder schön festzustellen  
daß es gute Leute gibt die an der Quelle sitzen und uns  
die Infos weitergeben können. 

---

### **Beitrag von „kpvib“ vom 7. Juli 2009 um 23:30**

...ich wurde heute auch schon deswegen angerufen (Spoiler könnte sich lösen)... Betroffene werden informiert (meiner is 5/08). Habe gleich nachgesehen.. der Heckspoiler wirkt schon irgendwie sehr wackelig an den Seiten.

... wenn ihr schon dabei seid lasst an der Heckklappe oben die Abflusslöcher checken !!! Die waren bei mir ab Werk mit Karosseriekitt verstopft und ich wunderte mich eines Tages über Wasseraustritt innen im Bereich des hinteren linken Seitenfensters .

... und falls nicht schon erhalten, fragt auch gleich wegen einem Softwareupdate (V6TDI ?)der Motorsteuerung nach! Bekam ich vor ca. 4 Wochen ne interne Info (Nebenbeiaktion) ...wirkt sich gefühlsmässig positiv auf die Fahrleistung aus !

LG

## Beitrag von „Balrock“ vom 8. Juli 2009 um 12:13

[Zitat von Blackhawk](#)

Hallo,

Beim V6TDI wird zusätzlich eine Adapterleitung Kraftstoffpumpe eingebaut

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden angeschrieben!



Was soll die bewirken? Mir wurde gesagt, um sporadisch auftretende Fehler Meldung Check Engine, zu vermeiden. Weist du mehr ( sicher 😊 )und darfst was dazu ausführen?

---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 8. Juli 2009 um 14:07

[Zitat von Balrock](#)

... und darfst was dazu ausführen?

negativ



## Beitrag von „Balrock“ vom 8. Juli 2009 um 14:11

[Zitat von Blackhawk](#)

negativ



akzeptiert,  
werde ich wohl meine Interne Quelle so lange quälen bis ich reinen Wein sehe 😂

---

### Beitrag von „Thomas111“ vom 8. Juli 2009 um 14:25

also lt. Aussage vom 😊 gibt es kein Softwareupdate, oder sagen wir lieber so, zumindestens für mein Fahrzeug nicht hinterlegt.

Ich lasse mich mal überraschen, was kommt.

Es kann jedoch sein das dieses Update schon vor zwei Wochen aufgespielt wurde, als mein T mit zerstörter Front in der Werkstatt stand, ein LKW hatte mir beim rangieren vorn rechts alles eingefahren, inkl. Beschädigung am Ladeluftkühler, und was soll ich Euch sagen der ist abgehauen, also musste die Vollkasko ran, Schaden knapp 5000 Euronen, ich war geheilt.

---

### Beitrag von „Balrock“ vom 8. Juli 2009 um 14:29

#### [Zitat von Thomas111](#)

also lt. Aussage vom 😊 gibt es kein Softwareupdate, oder sagen wir lieber so, zumindestens für mein Fahrzeug nicht hinterlegt.

Ich lasse mich mal überraschen, was kommt.

Es kann jedoch sein das dieses Update schon vor zwei Wochen aufgespielt wurde, als mein T mit zerstörter Front in der Werkstatt stand, ein LKW hatte mir beim rangieren vorn rechts alles eingefahren, inkl. Beschädigung am Ladeluftkühler, und was soll ich Euch sagen der ist abgehauen, also musste die Vollkasko ran, Schaden knapp 5000 Euronen, ich war geheilt.

Wenn du eines bekommen hast, dann steht das in deinem Service Heft, schau mal rein



Hui das ja voll krass, angehauen und keiner hat was gesehen tztztz, mein Beileid



---

### Beitrag von „Thomas111“ vom 8. Juli 2009 um 14:32

#### Zitat von Balrock

Wenn du eines bekommen hast, dann steht das in deinem Service Heft, schau mal rein



Hui das ja voll krass, angehauen und keiner hat was gesehen tztztz, mein Beileid



tja so ist das es sieht nie jemand und das schlimme war ja ich habe es nicht gleich bemerkt, sondern erst 3 Stunden später als ich an der Tanke war, und da waren alle Eulen verfliegen.....naja aber er ist ja wieder heil und ich hoffe er bleibt es jetzt auch ein Weilchen.

---

### Beitrag von „kpvib“ vom 8. Juli 2009 um 14:34

1. Dachkantenspoiler wird neu "verklebt" er könnte sich lösen ca. 1 Std.
2. ein ca. 30 cm langer Kabelsatz von der Kraftstoffpumpe weg ( rechts hi im Motorraum) wird gegen eine abgeschirmte Leitung ausgetauscht, da sonst u.U. Motorelektronik gestört werden könnte u. dadurch in Einzelfällen die Motorkontrolllampe aufleuchtet. ca. 1 Minute



3. Softwareupdate wird automatisch durchgeführt, sofern nicht schon erledigt. (Scheinbar interne Aktion ...erfährst du normalerweise nicht, da nicht sicherheitsrelevant >> Fühle und staune)

Gruß

---

## Beitrag von „Balrock“ vom 8. Juli 2009 um 15:13

### Zitat von kpvib

3. Softwareupdate wird automatisch durchgeführt, sofern nicht schon erledigt.  
(Scheinbar interne Aktion ...erfährst du normalerweise nicht, da nicht sicherheitsrelevant >> Fühle und staune)

Gruß

Schalter oder AT und welcher V6 TDI 244PS? Nicht bei jeder Motor /Getriebe Kombination erfolgen die selben Updates. 😊

---

## Beitrag von „LaForge\_98“ vom 8. Juli 2009 um 15:16

Mein 😊 hat mich heute morgen durch Zufall beim Tanken gesehen und mir auch schon gesagt dass ich demnächst Post bekomme.

Also werde ich das mal verkleben lassen.

Gruß

LaForge\_98

---

## Beitrag von „kpvib“ vom 8. Juli 2009 um 15:31

AT und V6 TDI 240PS (244PS?) stahlgefedert

---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 8. Juli 2009 um 15:36

[Zitat von kpvib](#)

Schalter oder AT und welcher V6 TDI 244PS? Nicht bei jeder Motor /Getriebe Kombination erfolgen die selben Updates. 😊

Ein Update für das Motorsteuergerät gibt's aber nur für den 240PS Schalter 🤖



---

**Beitrag von „kpvib“ vom 8. Juli 2009 um 15:45**

...war aber so !!??

MFG

---

**Beitrag von „Balrock“ vom 8. Juli 2009 um 15:48**

[Zitat von kpvib](#)

...war aber so !!??

MFG

Vielleicht hatte deiner das Update für das Motorsteuergerät noch nicht, wurde bei meinen T aber schon in 02/09 gemacht. 😊 Das wurde aber auch in das Service Heft eingetragen. Komme jetzt nur nicht auf die Aktion Nummer.






## Beitrag von „kpvib“ vom 8. Juli 2009 um 17:58

24P8 (?) steht bei mir....

---

## Beitrag von „Annakin“ vom 8. Juli 2009 um 18:43

@ Blackhawk: Danke für die Infos!   

---

## Beitrag von „Balrock“ vom 8. Juli 2009 um 21:07

[Zitat von kpvib](#)

24P8 (?) steht bei mir....

Muss ich mal schauen, bin jetzt aber zu faul, um mich von der Couch zu heben und raus zu latschen. 😊

---


## Beitrag von „Balrock“ vom 14. Juli 2009 um 11:32

So die Aktion ist bei mir durchgeführt wurden. Sowie die besagte Entstörleitung, die sich als eine Verlängerung des Kabels darstellte, da dieses zu nahe an einen Bauteil anlag und zu den besagten Störsignal führen konnte.

---


## Beitrag von „juma“ vom 14. Juli 2009 um 12:59

Servus,

die Aktion heißt übtigens 66D6 

---


### Beitrag von „Annakin“ vom 14. Juli 2009 um 18:13

Laut meinem  gibts Lieferprobleme für die Klebekits. Daher kann es bis zu 2 oder 3 Wochen dauern, bis dem Dicken geholfen werden kann.

---

### Beitrag von „bluwe“ vom 14. Juli 2009 um 18:17


#### Zitat von Annakin

Laut meinem  gibts Lieferprobleme für die Klebekits. Daher kann es bis zu 2 oder 3 Wochen dauern, bis dem Dicken geholfen werden kann.

Gott sei Dank ist meiner noch fest...  


---

### Beitrag von „Annakin“ vom 14. Juli 2009 um 20:03

Also laut  soll es in der Tat vorgekommen sein, dass sich schon eine Hand voll Heckspoiler gelöst haben.

Daher ist das hier keine Produktverbesserung, sondern definitiv eine Rückrufaktion.

Feststellen, ob der Spoiler "gefährdet" ist, könnte man, indem man die Kofferraumklappe fest (!) zuknallt und dann schaut, ob der Spoiler dabei vibriert oder wackelt. Aber auch wenn der Spoiler diesen "Test" besteht wird er neu befestigt. Soweit meine Info.

Meiner ist auch bombenfest; ist ja auch kein Wunder, da der Anpressdruck bei einem R5 ja nicht soooooo extrem sind, dass sie dem Spoiler zu schaffen machen... 

---

### Beitrag von „Hagenthaler“ vom 14. Juli 2009 um 22:04

### Zitat von Annakin

Laut meinem 😊 gibts Lieferprobleme für die Klebekits. Daher kann es bis zu 2 oder 3 Wochen dauern, bis dem Dicken geholfen werden kann.

Hi,  
habe am 13.07 angerufen, bin am 16.07 beim 😊 bestellt und kann angeblich darauf warten (1 h); lass mich also überraschen (für alle Fälle habe ich immer ein gaffer-tape im Auto :D)

LG H.

---

### **Beitrag von „franksta“ vom 14. Juli 2009 um 22:45**

Hallo!

Ich habe heute durch einen Bekannten der bei VW arbeitet erfahren, dass Volkswagen eine Rückrufaktion für den Touareg (speziell Produktionszeitraum Nov 2006 bis Juni 2009) einberufen hat, da sich in einigen Fällen der Heckspoiler gelöst hat. Grund ist eine zu schwache Verschraubung, welche bei der Produktion eingesetzt worden ist.

Beim Werkstattbesuch werden ebenfalls Entstörleitsätze für die Motorkontrollleuchte neu verbaut. Bei diversen V6 TDI's kann es unter Umständen dazu kommen, dass nach dem Motorstart die Kontrollleuchte nicht mehr erlischt.

Tja, dann könnte es in den nächsten Tagen für den ein oder anderen Post vom Kraftfahrtbundesamt geben.

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 14. Juli 2009 um 22:48**

ist ein alter Hut -- > [Serviceaktion Touareg](#)



## Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Juli 2009 um 13:10

### Zitat von Annakin

Also laut 😊 soll es in der Tat vorgekommen sein, dass sich schon eine Hand voll Heckspoiler gelöst haben.

Hallo zusammen,

habe einen Termin am kommenden Montag und der 😊 hat mir berichtet, dass allein bei denen in der Waschstrasse drei Stück davon geflogen sind. Und jetzt der Witz: ersetzen musste dies der Händler auf seine Kosten 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

## Beitrag von „Balrock“ vom 15. Juli 2009 um 15:04

### Zitat von Annakin

Also laut 😊 soll es in der Tat vorgekommen sein, dass sich schon eine Hand voll Heckspoiler gelöst haben.

Daher ist das hier keine Produktverbesserung, sondern **definitiv eine Rückrufaktion.**

Als ich bei meinen 😊 zur Aktion war, habe ich in seinen Unterlagen ein Schreiben vom KBA gesehen. Ich gehe dann mal davon aus, das es sich dann auch um eine Rückrufaktion handelt, sonst werden die Jungs doch nicht eingeschaltet oder 😊

Abschließend muss ich feststellen, dass beim Test vor der Aktion, der Spoiler schon recht Levade war. Wenn man mit der Hand selbigen bewegt hatte, war ein recht deutliches Spiel links und rechts am Spoiler. Nach der Aktion sitzt der Bomben fest. Ich hoffe das bleibt auch so. 😊

---

## Beitrag von „Annakin“ vom 15. Juli 2009 um 20:31

...trotzdem herzlich Willkommen hier im Forum!!



---

### Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 15. Juli 2009 um 21:02

Hallo franksta..Das ist KEIN ALTER Hut...Diese Aktion Heckspoiler ist erst ein Paar Tage alt...Und es ist KEINE Serviceaktion...:D

Gruss Thomas.....


V6-TDI-Ohne Heckspoiler.....

---

### Beitrag von „PoldyA4“ vom 15. Juli 2009 um 21:51

[Zitat von feuerwehrmann](#)


V6-TDI-Ohne Heckspoiler.....

Gibts das  Ist da nicht die dritte Bremsleuchte drin....

---

### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 15. Juli 2009 um 22:32

[Zitat von PoldyA4](#)

Gibts das  Ist da nicht die dritte Bremsleuchte drin....

[OT]... das ist doch gerade der Grund des Rückrufes: einige haben den Spoiler verloren



[/OT]

---

### Beitrag von „windeck“ vom 16. Juli 2009 um 07:15

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

[ot]... das ist doch gerade der Grund des Rückrufes: einige haben den Spoiler verloren

 [/ot]

 Der war Gut  


[poldi](#)

Ich glaube vor 2007, also vor GP war der Dachkantenspoiler nicht Serienausstattung.

Gruß Ralf

---

### Beitrag von „magnum“ vom 16. Juli 2009 um 17:22

So, meiner wurde heute im Rahmen eines Aufenthaltes (Neues Rücklehnengestell vom Fahrersitz - knackt beim Hinsetzen) beim  auch neu befestigt, er sagte etwas von kleben, deswegen konnten sie mir meinen Dicken auch nicht waschen.

Letzteres ist auch nicht so schlimm, kriege ich schon selber hin, aber kleben?

Ist das richtig, habe hier immer nur etwas von Schrauben gelesen.

Merkwürdig.

---

### Beitrag von „Balrock“ vom 16. Juli 2009 um 17:44

[Zitat von magnum](#)

So, meiner wurde heute im Rahmen eines Aufenthaltes (Neues Rücklehnengestell vom Fahrersitz - knackt beim Hinsetzen) beim 😊 auch neu befestigt, er sagte etwas von kleben, deswegen konnten sie mir meinen Dicken auch nicht waschen.

Letzteres ist auch nicht so schlimm, kriege ich schon selber hin, aber kleben?

Ist das richtig, habe hier immer nur etwas von Schrauben gelesen.

Merkwürdig.

Ich hatte heute ein Gespräch mit dem Meister, bei meinem :). Der sagte auch, das sie nur geklebt sind.

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 16. Juli 2009 um 17:51**

**Zusätzlich** zur derzeitigen Befestigung mittels Schrauben wird der Spoiler jetzt noch verklebt.



Zumindest hat man mir das so gesagt.

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 16. Juli 2009 um 19:26**

Hallo,

Der Spoiler wird nach wie vor angeschraubt.

Es werden lediglich die Halterungen der Schrauben im Spoiler mit einer zusätzlichen Verstärkung verklebt.



### **Beitrag von „Hagenthaler“ vom 17. Juli 2009 um 09:39**

#### [Zitat von magnum](#)

.... beim 😊 auch neu befestigt, er sagte etwas von kleben, deswegen konnten sie mir meinen Dicken auch nicht waschen.

.....

Hi,

habe die Aktion gestern beim 😊 erledigt; hat genau eine Stunde gedauert. Als Draufgabe bekam ich einen Gutschein für eine Autowäsche, den ich gleich eingelöst habe. Ich hoffe das hat jetzt keine Auswirkungen auf die Festigkeit ?

ein besorgter H. 🙄

---

#### **Beitrag von „christian81“ vom 17. Juli 2009 um 10:50**

Post ist da!

"es besteht die Möglichkeit, dass es zu Büchen an den Halterungen des Heckspoilers kommen kann...."

---

#### **Beitrag von „alwe“ vom 17. Juli 2009 um 12:17**

War gestern in der Werkstätte wegen der Rückrufaktion, nach eineinhalb Stunden war alles erledigt

---

#### **Beitrag von „Annakin“ vom 17. Juli 2009 um 12:39**

#### [Zitat von windeck](#)





Der war Gut



[poldi](#)

Ich glaube vor 2007, also vor GP war der Dachkantenspoiler nicht Serienausstattung.

Gruß Ralf

Alles anzeigen

Also mein ehemaliger Vor-GP aus 12/2006 hatte da schon einen kleinen Spoiler mit Bremslicht. Wenn ich mir allerdings die Bilder ansehe glaube ich, dass der Spoiler des jetzigen GP doch grösser ist.

---

### Beitrag von „PoldyA4“ vom 17. Juli 2009 um 13:16

Mein "Spoiler" sieht so aus wie in der 3D Ansicht des Forums. Da ist ja aber auch noch der Vor GP

Hat mal einer von seinem GP ein Bild von dem jetzigen Spoiler?

Man kann ja nachrüsten...vielleicht liegen am Straßenrand ja ein paar von denen, die noch nicht zur Rückrufaktion waren

---

### Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. Juli 2009 um 13:26

[Zitat von PoldyA4](#)

Hat mal einer von seinem GP ein Bild von dem jetzigen Spoiler?

Hallo zusammen,

here we go 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

### **Beitrag von „wolve“ vom 17. Juli 2009 um 18:11**

Bin dann wohl auch dabei.

Schreiben heute bekommen und sogleich vor Ort einen Termin für kommenden Donnerstag vereinbart.

Statt der Stunde werden aber knapp über zwei veranschlagt, damit der Kleber ausreichend aushärten kann.

Ergo, frage nach einem Ersatzfahrzeug:

Nette VW-Mitarbeiterin: "Polo?" > klare Flunker-Scherzfrage

Ich: "Ähm, nee. Da bekomm ich ja Platzangst drinnen."

Nette VW-Mitarbeiterin: "Wir hätten natürlich auch einen Touareg."

Ich: "Standesgemäß, aber den kenn ich eigentlich schon. Verbinden wir das Notwendige doch mit Erfreulichem..."

Nette VW-Mitarbeiterin: "Okeeee, vielleicht ein flotter Scirocco zum Zeitvertreib?"

Ich: "Sicherlich auch nicht mehr Platz als im Polo, aber dafür garantiert hoher Spassfaktor. Geht klar."

Hab erst viel später an die Option Golf GTI gedacht.

Aber so kann ich RRAs definitiv etwas Positives abgewinnen 🤖👍👍

Grüße,

Klaus

---

### **Beitrag von „diver2000“ vom 17. Juli 2009 um 19:13**

Verstehe ich das richtig, es sind alle Touaregs aus diesem Produktionszeitraum betroffen? Dann kann ich ja getrost auf einen Brief warten.

@ alwe, wurde bei dir die Geschichte mit den Entstörleitsätze für die Motorkontrollleuchte auch gemacht?

Gruß Sven

---

### **Beitrag von „samson“ vom 17. Juli 2009 um 20:45**

Habe heute auch mein Briefchen bekommen 😊

Termin werde ich Ende August machen, so kann ich gleich meine MTs für unser Jahrestreffen in Wildungen montieren lassen 😊

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 18. Juli 2009 um 00:41**

Heute ist scheinbar der Tag der Briefe - meiner kam heute auch an.

---

### **Beitrag von „juma“ vom 18. Juli 2009 um 00:47**

Servus,

[Zitat von Annakin](#)

Heute ist scheinbar der Tag der Briefe - meiner kam heute auch an.

bei mir kam noch nichts an, allerdings habe ich die Aktion auch schon durch...da kann sich das KBA das Papier und das Porto sparen... 😊

---

## Beitrag von „Annakin“ vom 18. Juli 2009 um 00:50

[Zitat von juma](#)

...da kann sich das KBA das Papier und das Porto sparen... 😊

Der Brief kommt aber von VW (mit dem Vermerk, dass die Anschrift vom KBA geliefert wurde)... 😊

---

## Beitrag von „samson“ vom 18. Juli 2009 um 07:53

[Zitat von Annakin](#)

Der Brief kommt aber von VW (mit dem Vermerk, dass die Anschrift vom KBA geliefert wurde)... 😊

Müsste bei allen das gleiche drin stehen, auch mit dem Vermerk vom KBA.


---

## Beitrag von „juma“ vom 18. Juli 2009 um 11:58

Servus,

[Zitat von Annakin](#)

Der Brief kommt aber von VW (mit dem Vermerk, dass die Anschrift vom KBA geliefert wurde)... 😊

stimmt. Heute auch bekommen und schon zum Grillanzünden verwendet 

So ist er wenigstens noch einer gewinnbringenden Funktion zugeführt worden:D

---

### Beitrag von „bub“ vom 18. Juli 2009 um 13:04

bin heute von vw mit der bitte angeschrieben worden, meinen dicken in die werkstatt zu bringen. ebenfalls wegen dem spoiler. da ich nächste woche eh zum ersten service fahren muß, sollen die das doch gleich mit erledigen.

jedefalls kann man bei fragen zu dem thema unter 0800-7762332 anrufen. vielleicht braucht ja jemand die nummer? schönes wochenende

---

### Beitrag von „Annakin“ vom 18. Juli 2009 um 13:23

[Zitat von juma](#)

Servus,

stimmt. Heute auch bekommen und schon zum Grillanzünden verwendet 

So ist er wenigstens noch einer gewinnbringenden Funktion zugeführt worden:D

Alles anzeigen

...hoffentlich nur den Brief... 

---

### Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juli 2009 um 14:21

Hallo zusammen,

Brief kam heute und Termin habe ich am Montag 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 18. Juli 2009 um 14:36**

...und ich warte jetzt schon seit einer Woche auf den Klebekit... 🤖

---

### **Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juli 2009 um 14:53**

[Zitat von Annakin](#)

...und ich warte jetzt schon seit einer Woche auf den Klebekit...

Hallo zusammen,

habe meinen Termmin schon am Dienstag ausgemacht und da hiess es, der Kit wäre binnen 24 Std. da 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

### **Beitrag von „diver2000“ vom 18. Juli 2009 um 16:53**

Alle kriegen Briefe... Nur bei uns kommt nichts an (Bj. 12/2006)... Dann muss ich den Spoiler eben hinbringen, wenn er abgefallen ist 🤖

---

## Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juli 2009 um 17:07

[Zitat von diver2000](#)

Alle kriegen Briefe... Nur bei uns kommt nichts an (Bj. 12/2006)...

Hallo diver2000,

den bekommen wohl nur die Erstbesitzer. Es sei denn, dieser füllt auch die Antwortkarte aus (falls der Wagen schon veräußert wurde), mit der Info zum Verbleib des Dicken 🗨️

Grüße von Stephan 🗨️

---

## Beitrag von „heland“ vom 18. Juli 2009 um 17:12

Hab gestern auch den Brief bekommen, aber mein Spoiler erscheint mir doch recht solide angebaut. Deswegen fahre ich nicht extra zum Händler und steh mir da ´ne gute Stunde die Beine in den Bauch. Wird schon halten...

---

## Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juli 2009 um 17:18

[Zitat von heland](#)

Hab gestern auch den Brief bekommen, aber mein Spoiler erscheint mir doch recht solide angebaut. Deswegen fahre ich nicht extra zum Händler und steh mir da ´ne gute Stunde die Beine in den Bauch. Wird schon halten...

Hallo heland,

ich zitiere: ... es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Heckspoiler während der Fahrt vollständig vom Fahrzeug löst und nachfolgende Verkehrsteilnehmer gefährdet ...

Überlege dir das bitte mal 🗨️

Grüße von Stephan 🤖

---

### Beitrag von „Blackhawk“ vom 18. Juli 2009 um 18:00

#### Zitat von heland

Hab gestern auch den Brief bekommen, aber mein Spoiler erscheint mir doch recht solide angebaut. Deswegen fahre ich nicht extra zum Händler und steh mir da ´ne gute Stunde die Beine in den Bauch. Wird schon halten...

Hallo heland,

Du wurdest durch den Brief von der KBA offiziell davon in Kenntnis gesetzt, das Gefahr im Verzug ist!

Wenn ab jetzt irgend etwas passiert (Spoiler bricht während der Fahrt und es passiert dadurch ein Unfall, Sachschaden bzw. jemand wird dadurch verletzt oder getötet) bleibst Du versicherungstechnisch über 🤖

In Deinem eigenen Interesse würde ich **sofort** einen Termin mit Deinen 😊 ausmachen!



---

### Beitrag von „Annakin“ vom 18. Juli 2009 um 18:23

...genau so ist das.

Wenn was passiert wirst Du nämlich noch dazu bestraft. Auch die Versicherung zahlt nicht!

Diese Sache ist keine Produktverbesserung, die ja nicht zwingend durchgeführt werden muss, sondern definitiv ein Rückruf, der über das KBA geschaltet wurde.



Daher ist die Sache etwas ernster anzusehen.

Mein Spoiler sitzt auch bombenfest; der bewegt sich nicht die Bohne. Trotzdem lasse ich das machen!

Frage nächste Woche mal nach, wann endlich mein 😊 den Kit bekommt. Kann ja nicht sein, dass das so lange dauern soll, wenn andere den innerhalb von 24 Stunden kriegen...

---

### Beitrag von „heland“ vom 18. Juli 2009 um 19:44

#### [Zitat von Blackhawk](#)

Hallo heland,

Du wurdest durch den Brief von der KBA offiziell davon in Kenntnis gesetzt, dass Gefahr im Verzug ist!

Wenn ab jetzt irgend etwas passiert (Spoiler bricht während der Fahrt und es passiert dadurch ein Unfall, Sachschaden bzw. jemand wird dadurch verletzt oder getötet) bleibst Du versicherungstechnisch über 🙄

In Deinem eigenen Interesse würde ich **sofort** einen Termin mit Deinen ausmachen!

Alles anzeigen

#### [Zitat von Annakin](#)

...genau so ist das.

Wenn was passiert wirst Du nämlich noch dazu bestraft. Auch die Versicherung zahlt nicht!

Diese Sache ist keine Produktverbesserung, die ja nicht zwingend durchgeführt werden muss, sondern definitiv ein Rückruf, der über das KBA geschaltet wurde.

Daher ist die Sache etwas ernster anzusehen.

Mein Spoiler sitzt auch bombenfest; der bewegt sich nicht die Bohne. Trotzdem lasse ich das machen!

Frage nächste Woche mal nach, wann endlich mein den Kit bekommt. Kann ja nicht sein, dass das so lange dauern soll, wenn andere den innerhalb von 24 Stunden kriegen...

Alles anzeigen

### [Zitat von Sittingbull](#)

Hallo heland,

ich zitiere: ... es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Heckspoiler während der Fahrt vollständig vom Fahrzeug löst und nachfolgende Verkehrsteilnehmer gefährdet ...

Überlege dir das bitte mal

Grüße von Stephan

Alles anzeigen

**Hey - ihr seid aber gewissenhaft!!!**

**Also gut - wenn ich das nächste Mal an einer VW-Werkstatt vorbei komme kann ich die ja mal gucken lassen. Aber deshalb muss ich doch jetzt nicht in Panik zu verfallen... 🤪 ...Urlaub nehmen um mich gleich n. Woche in irgendeine Werkstatt stellen. Werden nicht gleich Leichen meinen Weg pflastern... 😊**

**Bei meinem letzten Werkstattbesuch (Garantiefall und kleine Schramme wegmachen) musste ich 7x zur Werkstatt bis die es gebacken bekommen haben. Sprit, Zeit und Ersatzwagen bekommt man ja dummerweise nicht ersetzt! Ganz zu schweigen von den Nerven, weil man denen alles mehrfach erklärt (hab´s dann sogar schriftlich festgehalten was zu tun ist) und wenn man das Fahrzeug abholt, wurde die Hälfte nicht gemacht oder eben nicht richtig)**

**Hab mich davon mental noch nicht erholt... ... Entschuldigt daher meine Werkstattphobie!**

## Beitrag von „Balrock“ vom 19. Juli 2009 um 17:18

[Zitat von heland](#)

**Hab mich davon mental noch nicht erholt... .. Entschuldigt daher meine Werkstattphobie!**

Da habe ich einen Vorschlag für dich, der deine Phobie heilen könnte.

Versuch es doch mal mit einem anderen :). Das könnte vielleicht helfen.:D

Du brauchst doch nicht extra vorbei fahren, anrufen, Termin vereinbaren und nach gut einer Stunde abfahren 🤖

---

## Beitrag von „niclas“ vom 19. Juli 2009 um 19:00

Hallo Zusammen,

habe heute ebenfalls meinen Brief betreff Spoiler bekommen (Bj.03/08).Aber so richtig festgelegt hat sich VW nicht, denn Sie schreiben nur mein Dicker "könnte " von betroffen sein.Mal sehen was die Werkstatt draus macht.Von außen kann ich jedenfalls nichts erkennen.Bin gerade von einer längeren Tour zurück ca 1000 km am Stück.

mfg niclas

---

## Beitrag von „Lollo050968“ vom 20. Juli 2009 um 12:11

So, habe heute Termin für Do beim 😊 gemacht. Er sagte VW veranschlagt 1h, realistisch sind aber eher 4h Arbeit 🤖, sie hätten auch schon den Fall gehabt, dass der Kleber beim ersten mal nicht gehalten hätte und dann wäre der Wagen 2 Tage weg. 🤖🤖🤖

Ob VW die Ersatzwagenkosten (Polo oder Golf) trägt wird noch geklärt.

Ich berichte Ende der Woche.

Gruß

Lollo

---

## Beitrag von „heland“ vom 20. Juli 2009 um 13:09

[Zitat von Lollo050968](#)

So, habe heute Termin für Do beim 😊 gemacht. Er sagte VW veranschlagt 1h, realistisch sind aber eher 4h Arbeit, sie hätten auch schon den Fall gehabt, dass der Kleber beim ersten mal nicht gehalten hätte und dann wäre der Wagen 2 Tage weg. Ob VW die Ersatzwagenkosten (Polo oder Golf) trägt wird noch geklärt. Ich berichte Ende der Woche.

Gruß

Lollo

Alles anzeigen

Sach ich ja - die lassen dich gnadenlos auch 4 Std. warten. Da hab ich keine Geduld für und auch nicht die Zeit.

Eigentlich sollte ein Ersatzwagen eine Selbstverständlichkeit sein, aber der Händler würde auf diesen Kosten sitzen bleiben. Ich denke, die Händler haben weniger ein Problem den Wagen zuhause abzuholen und später wieder zu bringen, wenn sie fertig sind.

Ich hoffe halt nur, dass nicht anschließend überall Kleber im Innenraum ist und sich mehrere weitere Werkstattaufenthalte anschließen. Beim Check meines Schiebedaches wurde letztlich zwar das Problem nicht gelöst, dafür war mein beiger Dachhimmel nicht nur um das GSD, sondern auch hinten an der Heckklappe total mit dunklen Ölfingern garniert ... .. das Allerbeste

ist erst garnicht in die Werkstatt zu fahren... 🙄 Sach ich ja - hab Werkstattphobie!

---

## Beitrag von „lesnis“ vom 20. Juli 2009 um 13:24

Heute kam der Brief, am Donnerstag Termin, Ich bin mal gespannt.

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

---

### Beitrag von „heland“ vom 20. Juli 2009 um 13:35

[Zitat von lesnis](#)

... Ich bin mal gespannt.

### Worauf ?

(Wie der Spoiler angeklebt aussieht, oder wie lange du warten musst?)

---

### Beitrag von „juma“ vom 20. Juli 2009 um 13:39

Servus,

[Zitat von heland](#)

[...]Eigentlich sollte ein Ersatzwagen eine Selbstverständlichkeit sein, aber der Händler würde auf diesen Kosten sitzen bleiben. [...]

wenn es keinen Ersatzwagen gibt, dann mach doch eine Probefahrt mit einem Vorführer...und ganz davon ab, gibt es auch stets Fahrzeuge, die eine Bewegungsfahrt benötigen...so mache ich das immer. 🤔

Deswegen hatte ich bei meinem 66D6-Aufenthalt auch einen W12 Sport mit roten Nummern...der muss halt auch ab und zu bewegt werden und wenn das der Kunde machen kann, ist doch allen gedient... 😊

---

## Beitrag von „lesnis“ vom 20. Juli 2009 um 14:00

[Zitat von heland](#)

### Worauf ?

(Wie der Spoiler angeklebt aussieht, oder wie lange du warten musst?)

Ob alles wieder zu meiner Zufriedenheit aussieht und abläuft. Du verbreitest ja hier nicht gerade Optimismus 😊

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

---

## Beitrag von „Sittingbull“ vom 20. Juli 2009 um 14:08

Hallo zusammen,

immer positiv denken 😊

Bei mir wurde die Aktion heute tadelos in 90 min erledigt und die Wartezeit war auch sehr angenehm: [klick](#)

Grüße von Stephan 🗨️

---

## Beitrag von „Balrock“ vom 20. Juli 2009 um 15:08

[Zitat von lesnis](#)

Ob alles wieder zu meiner Zufriedenheit aussieht und abläuft. Du verbreitest ja hier nicht gerade Optimismus 😊

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

Also ich weis ja nicht zu welchen 😊 in Halle du fährst, aber bei meinem war alles in 90 Minuten abgehackt, inkl. des Kabels. (AH Stoye) 🤖

Frage mich nur, wieso ich heute noch Post bekomme, obwohl meiner schon vor 1 1/2 Wochen in der Aktion war. VW wieder nicht die DB abgeglichen. 🤖

---

### Beitrag von „lemke\_edv“ vom 20. Juli 2009 um 15:09

Hallo zusammen,

dachte das Problem trifft die R50-Fahrer nicht, da die immense Lieferverzögerung unter anderem mit dem losen Dachspoiler begründet wurde.

Letzten Samstag habe ich das Schreiben bekommen, am Mittwoch Mittag ist Termin.

In 90 Minuten soll alles erledigt sein.

Gruß

Günter

---

### Beitrag von „heland“ vom 20. Juli 2009 um 17:31

[Zitat von lesnis](#)

Du verbreitest ja hier nicht gerade Optimismus 😊

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

### Upps, hoppla - ich dachte es bleibt unbemerkt! Werkstattphobie halt!

**Aber** ich will mal nicht so destruktiv sein und habe mir eure Sorgen (oder eher Todesangst hinter mir zu fahren) zu Herzen genommen und gerade mal einen (anderen, als den Letzten) VW-Händler angerufen. Donnerstag in 10 Tage würde er meine Auto abholen und bringen. Da

lass ich mich dann mal überraschen.

Wenn der Spoiler allerdings die Knüllwald-(Tor-)tour am Wochenende übersteht, dann sollte er eigentlich auch fest sein.

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 20. Juli 2009 um 21:05**

Hurra, mein Klebekit ist da.... 🤖

---

### **Beitrag von „kelle“ vom 20. Juli 2009 um 21:11**

Hallo,  
hatte am Wochenende auch Post. Leider war der Meister beim 😊 heute nicht im Haus.  
Aber morgen wird ein Termin gemacht.

Gruß Torsten

---

### **Beitrag von „wolve“ vom 20. Juli 2009 um 21:37**

[Zitat von lemke\\_edv](#)

Hallo zusammen,

dachte das Problem trifft die R50-Fahrer nicht, da die immense Lieferverzögerung unter anderem mit dem losen Dachspoiler begründet wurde.

Letzten Samstag habe ich das Schreiben bekommen, am Mittwoch Mittag ist Termin.  
In 90 Minuten soll alles erledigt sein.

Gruß  
Günter



Alles anzeigen

Da sieht man mal wieder, dass nicht immer Gut Ding rauskommt, wenn es Weile hat.  
Zumindest meiner ist ziemlich am wackeln, wenn man Hand daran anlegt.

Habe die RA-Anmeldung auch gleich mal dazu genutzt, die unschön geklebte Radhausverbreiterung hinten rechts nochmals zu reklamieren.

Siehe da! Auf einmal kommt die Antwort: "kein Problem. Wir bestellen ne neue Verbreiterung, machen eine Farbmessung, lackieren und wenss farblich genau passt, wird das Teil einfach ersetzt und mit Scheibenkleber fixiert."

Naja, ist immer die Frage, wen man anhaut - in diesem Fall war es ein Meister, den ich zum guten Bekanntenkreis zählen darf 😊

Grüße,  
Klaus

---

### Beitrag von „JH-W12“ vom 20. Juli 2009 um 23:54

Hallo Klaus.

[Zitat von wolve](#)

Zumindest meiner ist ziemlich am wackeln, wenn man Hand daran anlegt.

Kannst Du das "ziemlich am wackeln" bitte einmal näher spezifizieren. Ich habe im Zuge der aktuellen Heckspoiler-Hysterie selber schon einmal die Festigkeit überprüft und finde diese auch bei unserem etwas labil 😊

Sehr wohl ist es natürlich ein Unterschied, ob das Ding NUR wie ein Lämmerschwanz wackelt oder ggfs. bei deutlich über 200km/h auf der BAB einen "Abflug" macht. Hier entscheidet die Kleberqualität. Flexibilität ist gut, während eine abreißende Klebestelle schnell zu einer Katastrophe führen könnte.....

## Beitrag von „wolve“ vom 21. Juli 2009 um 00:51

Hallo Jan!

Ja, hmm, öh... wie beschreibt man sowas am besten?

Versuch:

Wenn ich das Teil selbst angebracht hätte, würde ich mir unterstellen etwas falsch gemacht zu haben, oder mir irgendwelchen Nachrüst Müll gekauft hätte, bei dem die aufeinanderliegenden Flächen vorne und hinten nicht passen.

War schon recht baff, als der Meister daran "rüttelte" und er sich deutlich auf und ab bewegte. Gänzlich ohne große Kraftausübung - habs selbst getestet!

Dass etwas Flexibilität nicht verkehrt ist, klar. Aber mir schien das subjektiv etwas zuviel der Flexibilität.

Mal sehen, wie es nach der RA ist...

Grüße,  
Klaus

---

## Beitrag von „Balrock“ vom 21. Juli 2009 um 10:49

[Zitat von wolve](#)

Hallo Jan!

War schon recht baff, als der Meister daran "rüttelte" und er sich deutlich auf und ab bewegte. Gänzlich ohne große Kraftausübung - habs selbst getestet!

Dass etwas Flexibilität nicht verkehrt ist, klar. Aber mir schien das subjektiv etwas zuviel der Flexibilität.

Mal sehen, wie es nach der RA ist...

Grüße,

Klaus

Alles anzeigen

Also ich versuche es mal zu beschreiben. Wenn man in der Mitte des Spoilers anfasst und diesen hoch und runter bewegt, dann kann man deutlich links und rechts sehen, wie sich die Spoiler Enden von der Heckklappe abheben. (Spaltmaße) Nach der Aktion geht da nichts mehr, sitzt passt und wackelt nicht 😊

---

### **Beitrag von „niclas“ vom 22. Juli 2009 um 17:01**

Hallo T-Gemeinde,

habe heute meinen Dicken punkt 8.00 Uhr in die Werkstatt gebracht zur Nacharbeit betreff Spoiler.Lt. Meister sollte weiterhin noch ein Neuabgleich betreff der Motorsteuerung erfolgen.Habe gleichzeitig die Sägezahnbildung an den Vorderrädern beanstandet.

Abgesprochen war die Nachbesserung höchstens bis 15.00Uhr.

Gegen 15.00Uhr bekam ich dann einen Anruf, woraus hervorging, daß es betreffs Spoiler Probleme gibt und sich der Aufenthalt noch um einen weiteren Tag verzögert.Habe danach allerdings einen "Golf" als Leihwagen kostenlos bekommen.(dabei merkt man erst wieder wie verwöhnt man mit dem Dicken ist ,betreff Fahrkomfort)

In Angelegenheit Sägezahnbildung wollte man diese Sache an VW weitermelden, aber Hoffnung machte man mir nicht.Da hätte ich lt. Meister höchsten bis 1000 km eine Change gehabt.Wie sollte ich aber

dies damals beanstanden wenn noch nichts zu sehen war (erst bei ca. 10000 km bemerkt.)

Nun bin ich gespannt wie die Nachbesserung morgen erfolgt ist.

---

### **Beitrag von „dummytest“ vom 22. Juli 2009 um 22:10**

nach dem Brief von VW habe ich heute mal an meinem Spoiler rumgewackelt....

stimmt, er macht "klack .... klack" .....

also sollen sie in wieder festkleben (Leihwagen ist bei meiner Werkstatt kein Problem.... 😄 )

Ich werde demnächst mal überlegen, ob ich an den Anbauteilen meiner Autos regelmässig mal rumwackele.... mal sehen was da noch so alles rauskommt.

Jedenfalls hätte ich ohne Brief bzw. Forum nichts davon mitbekommen.... 😊

---

### **Beitrag von „Lollo050968“ vom 23. Juli 2009 um 14:59**

Aktion wurde heute durchgeführt. 08.00 Uhr Wagen abgegeben, 15.00 Uhr Fertigmeldung.  
Kostenloser Vorfühswagen (Touran BlueMotion 77 KW 🌀 )

Gruß

Lollo

---

### **Beitrag von „lesnis“ vom 23. Juli 2009 um 15:15**

...meiner ist seit 11 Uhr in der Werkstatt, eine nette Dame hat mich mit nem T5 wieder ins Büro gefahren.

Gegen 17 Uhr werde ich abgeholt und bekomme mein Liebling wieder.

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 23. Juli 2009 um 18:12**

Mein Dicker wird der erste sein, der bei meinem 😊 die Aktion mitmachen wird.

Und daher wollen sie ihn mind. einen halben Tag - als Testobjekt. Kriege dann auch einen Leihwagen.

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. Juli 2009 um 18:14**

### Zitat von Annakin

Mein Dicker wird der erste sein, der bei meinem 😊 die Aktion mitmachen wird.

Und daher wollen sie ihn mind. einen halben Tag - als Testobjekt. Kriege dann auch einen Leihwagen.

Testobjekt 🤖 - Gibt´s doch eine Videoanleitung zur Aktion 👉👉👉



---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 23. Juli 2009 um 18:18**

### Zitat von Blackhawk

Testobjekt 🤖 - Gibt´s doch eine Videoanleitung zur Aktion 👉👉👉



Keine Ahnung warum? Die haben halt gefragt, ob sie ihn länger behalten dürfen, da sie das noch nie gemacht haben. Habe nichts dagegen, solange ich ein Auto kriege.

Vielleicht wollen Sie nur ein tolles Auto in der Werkstatt haben? 🤖

---

### **Beitrag von „juma“ vom 23. Juli 2009 um 18:25**

Servus,

### [Zitat von Annakin](#)

[...]Vielleicht wollen Sie nur ein tolles Auto in der Werkstatt haben? 🤖

merk dir den Km-Stand 🤖...bestimmt wird jeder Mechaniker inklusiver der Azubis eine "Probefahrt" machen... 🤖

---

### Beitrag von „Sittingbull“ vom 23. Juli 2009 um 18:34

#### [Zitat von Annakin](#)

Mein Dicker wird der erste sein, der bei meinem 😊 die Aktion mitmachen wird.

Und daher wollen sie ihn mind. einen halben Tag - als Testobjekt. Kriege dann auch einen Leihwagen.

Hallo Andy,

meiner wäre auch der erste gewesen. Aber da die mich schon länger kennen 🤖, habe sie erstmal einen aus dem Gebrauchtwagensektor genommen 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

### Beitrag von „Balrock“ vom 23. Juli 2009 um 18:36

#### [Zitat von juma](#)

Servus,

merk dir den **Km-Stand** 🤖...bestimmt wird jeder Mechaniker inklusiver der Azubis eine "Probefahrt" machen... 🤖

Der steht doch auf dem Auftrag. 🤨

Aber meinst du nicht, die würden lieber den echten R50 fahren wollen 🤨

\*duckundwech\*

---

### **Beitrag von „wolve“ vom 23. Juli 2009 um 18:38**

So, habe auch fertig - kann aber keinen merklichen Unterschied zu vorher feststellen. Gemacht wurde aber definitiv etwas, da ich im Kofferraum die Blende (sieht man bei aufgeklapptem Heckfenster) fand, die bei der notwendigen Demontage ein paar Nasen gelassen hatte - ne neue war natürlich da, wo sie hingehörte.

Was auch immer.

Bin nur heilfroh, wieder in einem richtigen Auto zu sitzen.

Der bereitgestellte Scirocco ist sicherlich nett anzuschauen und mglw. der Feuchtraum einiger Twens - aber ich fand dieses Auto einfach nur furchtbar! War fast so übel wie damals der Golf Plus.

Frage mich so langsam ernsthaft, was denn irgendwann einmal auf meinen .:Kleinen folgen soll...

Grüße,  
Klaus

PS: Der Kilometerstand bei der Abholung war unauffällig!

---

### **Beitrag von „juma“ vom 23. Juli 2009 um 18:45**

Servus,

[Zitat von Balrock](#)

Der steht doch auf dem Auftrag.

wen man den vorher unterschreibt...manchmal vergessen wir das schon beim angenehmen Kaffee-Plausch 🤖

Und wenn man ihn sich dann nicht gemerkt hat, kann da natürlich eingetragen sein was will...

[Zitat von wolve](#)

[...]PS: Der Kilometerstand bei der Abholung war unauffällig!

ausgeblendet oder reset?



---

### **Beitrag von „wolve“ vom 23. Juli 2009 um 19:05**

[Zitat von juma](#)

...ausgeblendet oder reset?

Nö, Terminplaner mit eingebauter Fahrtenbuchfunktion 🤖

Grüße,  
Klaus