

Seitenschweller Individual nur geklebt???

Beitrag von „Thurstone“ vom 12. Juli 2009 um 17:41

Hallo zusammen,

einer der Seitenschweller hat sich vorne bei mir gelöst und hängt nun etwas runter.
Kann es sein, dass die Schweller vom Individualpaket nur geklebt sind?
Hab da nämlich so nen Klebestreifen gefunden, aber nirgends ne Schraube.
Wenn dem so ist, dann kann ich den ja selber wieder "drankleben".
Brauch ich dafür ein spezielles doppelseitiges Klebeband?

Gruß

Thurstone